

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-162/2025_WH3483C

Numer szkody / sprawy SM-162/2025_WH3483C
Nr kalkulacji 8282

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116834

Numer rejestracyjny: WH3483C
Numer nadwozia: WBA5E51000G200769
Marka: BMW
Model: Seria 5 [F10] 13-17
Typ: 520d aut
Data pierwszej rejestracji: 11.03.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8165
Data wyceny: 14.04.2025
Wycena na dzień: 14.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 44 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8282**
 Data wyceny **14.04.2025**
 Wycena na dzień **14.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-162/2025_WH3483C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116834 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3483C / WBA5E51000G200769
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 11.03.2016 / 109
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 226 893 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 217 100 / 9 793
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 5 [F10] 13-17
 Typ 520d aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2014 - 31.03.2017
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	48 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-275
Korekta na przebieg	PLN	-330
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 840
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 280
Korekta na stan opon	PLN	-300

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

44 600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Asystent hamowania
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Dodatkowe gniazda 12V
- Dywaniki welurowe
- Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu
- Felgi aluminiowe 17 V-Spoke 236 z ogumieniem
- Immobilizer
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy ozdobne, czarne o wysokim połysku
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka zewnętrzne - asferyczne
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat)
- Oświetlenie ambientowe
- Radio BMW Professional
- Reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami
- Servotronic
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka tkaninowa Diagonal
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z asystentem ruszania
- Zestaw Bluetooth z interfejsem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Asystent parkowania (V)	PLN	100
• Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył (V)	PLN	230
• Kamera cofania (V)	PLN	130
• Kierownica sportowa, skórzana (V)	PLN	40
• Lakier metalik (V)	PLN	290
• Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie (V)	PLN	170
• Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie (V)	PLN	60
• Pakiet dla palących (V)	PLN	20
• Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G)	PLN	
• Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie (V)	PLN	110
• Rolety przeciwsłoneczne szyby tylnej oraz tylnych bocznych, sterowane elektrycznie (V)	PLN	170
• System alarmowy sterowany pilotem (V) (G)	PLN	
• System nawigacji satelitarnej Professional z ekranem kolorowym 10,2 cala (V)	PLN	750
• System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterek zewn.) (V)	PLN	180
• System rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania) (V)	PLN	90
• Światła przeciwmgielne w technologii LED (V)	PLN	60
• Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji (V)	PLN	40
• Wyświetlacz Head-Up (V)	PLN	400

SUMA**PLN****2 840****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-1 450
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-4 830

SUMA**PLN****-6 280****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-150

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-150

SUMA

PLN

-300

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny prawy [250 – 600 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, porysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione, porysowane,
- błotnik tylny lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































































