

ESKPETYZA TECHNICZNA NR SM-129/2025_WX5697E

Numer szkody / sprawy SM-129/2025_WX5697E
Nr kalkulacji 8221

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123783

Numer rejestracyjny: WX5697E
Numer nadwozia: WDD2052421F705495
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C Klasa Kombi [S 205] 14-18
Typ: C 200 9G-TRONIC
Data pierwszej rejestracji: 01.02.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8104
Data wyceny: 31.03.2025
Wycena na dzień: 31.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 65 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8221**
Data wyceny **31.03.2025**
Wycena na dzień **31.03.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-129/2025_WX5697E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123783 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WX5697E / WDD2052421F705495
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.02.2018 / 85
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 141 652 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 129 700 / 11 952
Lakier czarny uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka MERCEDES-BENZ
Model C Klasa Kombi [S 205] 14-18
Typ C 200 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.10.2016 - 31.05.2018
Pojemność silnika (ccm) 1991
Moc kW / KM 135 / 184
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 9

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	71 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-1 185
Korekta na przebieg	PLN	-1 500
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	4 130
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 830
Korekta na stan opon	PLN	-640

Wartość pojazdu (brutto) PLN 65 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- AGILITY CONTROL - komfortowy układ jezdny z selektywnym systemem amortyzacji
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag chroniący kolana - KNEEBAG
- Airbag chroniący miednicę - PELVISBAG
- Alarm antywłamaniowy (EDW)
- ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
- Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach
- Attention Assist - asystent wspomaganie koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- ECO start/stop - funkcja wyłączenia silnika podczas postoju
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16, 10-ramienne z ogumieniem 205/60
- Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną
- Hamulec postojowy - elektroniczny
- Hill Start Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Immobilizer
- Instalacja radiowa z systemem Frontbass + 10 głośników
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz, przód
- Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przełącznik AGILITY SELECT z pięcioma trybami pracy
- Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
- Relingi dachowe, czarne, błyszczące
- Siatka na bagaż w bagażniku
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera
- System powiadamiania o wypadkach
- Szyby atermiczne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Aberdeen
- Termometr zewnętrzny
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

● Aktywny asystent układu hamulcowego system unikania i zapobiegania kolizji (V)	PLN	90
● Automatycznie odłączana poduszka pasażera (V)	PLN	70
● Chromowana końcówka układu wydechowego (V)	PLN	110
● Dywaniki welurowe (V)	PLN	60
● Fotele przednie podgrzewane (V)	PLN	240
● Live Traffic Information (V)	PLN	80
● Pakiet AMG elementy zewnętrzne (V)	PLN	1 990
□ Bezpośredni sportowy układ kierowniczy		
□ Chromowane końcówki układu wydechowego		
□ Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne (szarość tytanu) z ogumieniem,		
□ Listwy boczne w kolorze aluminium		
□ Obramowanie okien w kolorze aluminium		
□ Osłona chłodnicy z 2 chromowanymi listwami i zintegrowaną gwiazdą		
□ Tarcze hamulcowe - perforowane, przód		
□ Zaciski hamulców z napisem Mercedes-Benz - przód		
□ Zawieszenie sportowe		
□ Zderzak przedni AMG z poszerzonym wlotem powietrza		
□ Zderzak tylny ze zintegrowanym dyfuzorem w kolorze nadwozia		
● Pakiet komfortowych siedzeń (V)	PLN	220
□ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi		
● Pakiet oświetlenia wnętrza (V)	PLN	150

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lampki do czytania z tyłu <input type="checkbox"/> Lampy oświetlające wyjścia <input type="checkbox"/> Oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach <input type="checkbox"/> Oświetlenie przestrzeni dla nóg <input type="checkbox"/> Podświetlane elementy konsoli środkowej 	PLN	130
● Pakiet Promocyjny 2018 (V)		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lampy przednie LED (diodowe) <input type="checkbox"/> Pakiet Asystenta Parkowania 		
● Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT (V)	PLN	180
● Radio Audio 20 CD z Touchpad-em, Bluetooth, SD, interfejs iPod iPhone (V)	PLN	70
● Relingi dachowe z anodyzowanego aluminium (V)	PLN	70
● System kontroli ciśnienia w oponach - RDK (V)	PLN	220
● System nawigacji Garmin MAP PILOT (V)	PLN	370
● Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic (V) (G)	PLN	
● Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu (V)	PLN	40
● Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (V)	PLN	40

SUMA	PLN	4 130
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
------------------------------------	--	--------------

● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-6 830
--------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-6 830
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
--------------	--	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 225/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
-------------------------	------------	-------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 225/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 225/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 225/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-160
-------------------------	------------	-------------

SUMA	PLN	-640
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Przeгляд B5 wymagany od 1700 km”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, porysowany,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- listwa dolna zderzaka przedniego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































