

Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/33717/25/05/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Maciej Szklarz
CAR ARENA (Car-Port sp.z o.o.)
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznik:
Tomasz Zdanowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Kielce

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135107
Producent	TOYOTA
Model	Corolla Sedan 18-22
Typ/wersja	Corolla 1.6 Comfort
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1324
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1815
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	132/97
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	TK0835SY
VIN	NMTBE3BE60R064138
Data 1. rejestracji	04-09-2020
Data nast. bad. techn.	28-08-2025
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	191 036 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalik
Data oględzin	2025-05-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawo	Bridgestone,	205/55 R16	70 %
	lewo	Bridgestone,	205/55 R16	70 %
tylna	prawo	Bridgestone,	205/55 R16	70 %
	lewo	Bridgestone,	205/55 R16	70 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 6 głośników | 36. Obrotomierz |
| 2. ABS | 37. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) |
| 3. Antena dachowa Shark-Fin | 38. Ogranicznik prędkości - automatyczny |
| 4. Automatyczne światła drogowe | 39. Podsufitka jasna |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 40. Poduszka powietrzna kolan kierowcy |
| 6. Czujnik zmiernych | 41. Poduszki powietrzne boczne - przód |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 42. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 8. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 43. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 9. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | 44. Podłokietnik przedni |
| 10. Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | 45. Podłokietnik tylny |
| 11. Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane | 46. Prędkościomierz analogowy |
| 12. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 | 47. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 13. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 48. System Bluetooth |
| 14. Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym | 49. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) |
| 15. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył | 50. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 16. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home | 51. System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali |
| 17. Gniazdo 12V | 52. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC) |
| 18. Gniazdo USB i Aux-In | 53. System oświetlenia wnętrza |
| 19. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu | 54. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) |
| 20. Immobilizer | 55. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) |
| 21. Interfejs Android Auto i Apple CarPlay | 56. Tapicerka materiałowa |
| 22. Kamera cofania | 57. Tempomat aktywny |
| 23. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40 | 58. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 24. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane | 59. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD) |
| 25. Kierownica wielofunkcyjna | 60. Usługi łączności Toyota Connected Car |
| 26. Kieszka w oparciu fotela pasażera | 61. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC |
| 27. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa | 62. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym |
| 28. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach | 63. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 29. Komputer pokładowy | 64. Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala |
| 30. Lakier uni | 65. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 31. Listwa okienna chromowana | 66. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 32. Lusterka boczne ogrzewane | 67. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 68. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 34. Miękkie materiały wykończeniowe | 69. Światła główne w technologii projektorowej |
| 35. Nawiew wentylacji na tylną kanapę | 70. Światła przeciwmgielne LED |

Wypożyczenie dealerskie

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Tomasz Zdanowski (NEW)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	100 - 150
2	Łotnik przedni lewy	100 - 150
3	Słupki przedni lewy	100 - 150
4	Drzwi przednie lewe	100 - 150
5	Dach	100 - 150
6	Słupki środkowy lewy	100 - 150
7	Próg lewy	100 - 150
8	Drzwi tylne lewe	100 - 150
9	Łotnik tylny lewy	100 - 150
10	Pokrywa/klapa	100 - 150
11	Łotnik tylny prawy	100 - 150
12	Drzwi tylne prawe	100 - 150
13	Słupki środkowy prawy	100 - 150
14	Próg prawy	100 - 150
15	Drzwi przednie prawe	100 - 150
16	Słupki przedni prawy	100 - 150
17	Łotnik przedni prawy	100 - 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Zarysowania, wgniecenia oraz ubytki powłoki lakierowej

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	wgniecenie/nia		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		zarysowanie		
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Oględziny w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.