

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Ford**  
 Typ: **Mondeo Lim.**  
 Fahrgestellnummer: **WF0EXXGBBE8R47440**  
 Erstzulassung: **27.02.2008**  
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **153.095 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Cosmic-Silber**  
 Leistung: **118 kW / 160 PS**  
 Hubraum: **2261 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Antischlupfregelung (ASR)
2	Bord-/Verbrauchscomputer
3	Fensterheber elektrisch hinten
4	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
5	Luftdüsen im Fond
6	Servolenkung
7	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
10	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
11	Frontscheibe heizbar
12	Klimaautomatik 2-Zonen
13	Rücksitz geteilt / klappbar
14	Stoßfänger Wagenfarbe
15	Dachhimmel Stoff
16	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
17	Fzg. ohne Sportsitze
18	Innenausstattung: Holzimitat
19	Karosserie: 5-türig
20	Sicht-Paket
21	Fensterheber elektrisch vorn

Nr.	Bezeichnung
22	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
23	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
24	Power KeyFree-Startfunktion
25	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
26	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
27	Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
28	Türgriffe außen verchromt
29	Anti-Blockier-System (ABS)
30	Einstiegschienen vorn
31	Handbremshebelgriff Leder
32	Mittelarmlehne hinten mit Fach
33	Motor 2,3 Ltr. - 118 kW 16V KAT
34	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
35	Check-Control-System
36	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
37	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
38	Fußmatten Teppich
39	Intelligent Protection System (IPS)
40	Mittelkonsole mit Armlehne
41	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
42	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Vorbereitungs-Paket C für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle)
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
4	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
5	Frontscheibe Solar-Reflect
6	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
7	* Scheibenwischer mit Regensensor
8	Audio-DVD-Navigationssystem
9	Parkpilotsystem vorn und hinten
10	Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
11	* Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
12	Reifendruck-Kontrollsystem
13	Pedale Aluminium

Nr.	Bezeichnung
14	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
15	* Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
16	Sitze vorn klimatisiert
17	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
18	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
19	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
20	* Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
21	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
22	Raucher-Paket
23	Reserverad als Notrad
24	Lenkrad (Holz/Leder)
25	* Schalt-/Wählhebelgriff Holz
26	Batterie verstärkt

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0EXXGBBE8R47440  
 Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Lim. 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 05/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Hackklappe 182µm
2	Kotflügel rechts 265µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Spritzwand	1	zerrissen	
2	Einstieg hinten rechts	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Schweller rechts	5, 6	eingedrückt	
4	Spiegelkappe rechts	7	Kratzer	
5	Kotflügel rechts	8, 9	deformiert und zerkratzt	
6	Navi	10	findet keine Satelliten	
7	Türverkleidung vorne rechts	11, 12	Leder löst sich	
8	Wartung		fällig ( kein Nachweis )	
9	AU/HU		fällig	
10	Dämmmatte Motorhaube	13	zerrissen	

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Nebelscheinwerfer rechts und links	14	milchig	
12	Antennenfuß	15	Ummantelung blättert ab	
13	Motorhaube	16, 17, 18	Steinschläge	
14	Stoßfänger vorn	19, 20, 21	eingedrückt und zerkratzt	
15	Kühlergrill	22, 23	ausgeschnitten	
16	Türverkleidung vorne links	24, 25	Leder löst sich	
17	Stoßfänger hinten	26, 27, 28	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	215/55 R16 93H	Dunlop	8
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	215/55 R16 93H	Dunlop	8
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	215/55 R16 93H	Dunlop	8
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	215/55 R16 93H	Dunlop	8



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges




Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 21: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

WS099567

(Nummer der Zulassungsbescheinigung) (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D-1	Marke	FORD	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	BA7		
D-2	Typname	SEBA1E		
	Modell	5FMBPO		
D-3	Herstellerbezeichnung	Mondeo		
(2)	Herstellerkennzeichen	FORD (D)		
(2.1)	Typcode	8566	(2.2) AMF 00002 8	
E	Identifizierungsnummer	WFOEYXGBBE8R47440	(3) 4	
J	Kategorie	M1	(4) AB	
(5)	Bestimmung der Nutzung	Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spi.	68167 Mannheim Stadt Mannheim Bürgerdienste	
R	Farbe des Fahrzeug	grau	(11) 7	
P-1	Leistung in kW	2261	(12) 118 / 6500	
P-3	Leistung in PS	Benzin	(10) 0001	
K	Erstzulassung	e13*2001/116*0249*05	(16) 05.10.2007	24.05.2016
(17)	Abkürzung	K	1A	
(25)	Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. DM366804 zurückgegeben.			

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Spritzwand zerrissen



Bild 2: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Schweller rechts eingedrückt



Bild 6: Karosserie / Schweller rechts eingedrückt



Bild 7: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 10: Technik / Navi findet keine Satelliten



Bild 11: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Leder löst sich



Bild 12: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Leder löst sich



Bild 13: Technik / Dämmmatte Motorhaube zerrissen



Bild 14: Technik / Nebelscheinwerfer rechts und links milchig



Bild 15: Technik / Antennenfuß Ummantlung blättert ab



Bild 16: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 17: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 18: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorn eingedrückt und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn eingedrückt und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn eingedrückt und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Kühlergrill ausgeschnitten



Bild 23: Karosserie / Kühlergrill ausgeschnitten




Bild 24: Innenraum / Türverkleidung vorne links Leder löst sich

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

R47440

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Innenraum / Türverkleidung vorne links Leder löst sich



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt