

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	59/26/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Posypywarka SCHMIDT
Nr fabryczny:	ECB 50064
Data sporządzenia raportu:	29-05-2025r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 27-05-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 59/26/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest posypywarka SCHMIDT. Posypywarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarstniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	posypywarka
Producent:	SCHMIDT
Typ/model:	ECOS B40-36 DATN 450
Numer fabryczny:	ECB 50064
Rok produkcji:	2000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]:	4
Pojemność zbiornika:	1800l
Ciężar własny:	1250kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą, posypywarka jest sprawna. Ostatni raz eksploatowana była w sezonie zimowym 2024/2025. Na elementach zewnętrznych widoczne liczne zarysowania, przetarcia i ogniska korozji. Widoczne są ślady napraw lakierniczych. Elementy skrzyni ładunkowej mocno skorodowane, widoczne dziury w poszyciu. Na elementach układu hydraulicznego widoczne zapocenia olejowe.

Dane przyjęto na podstawie informacji z tabliczki znamionowej i widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Nie okazano dokumentacji technicznej i serwisowej do urządzenia.

Szczegółowy stan urządzenia zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja stanu technicznego urządzenia przez wykwalifikowany serwis oraz naprawa skrzyni ładunkowej.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





























































