

Expertise

Protokollnummer: 39911045
Auftrags-Nr / Referenz: MW1751579-1
Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Herr Pringsauf

Hersteller: Land Rover

FIN: SALGA2BW7MA443697

Modell: Range Rover D350 Fifty

Kennzeichen: FB-QQ 10



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover D350 Fifty

Fahrgestellnummer SALGA2BW7MA443697

Laufleistung (abgelesen) 32.675 km

Erstzulassung 09.05.2022

Letzte Zulassung 09.05.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 05/2025

Leistung / Hubraum 258 kw / 2.997 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 6

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 8

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Schwarz

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Raucherfahrzeug Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	25.000 km
Letzte Wartung am / bei	06/2024 bei 23.768 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJI 00051		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.180 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
N	195/70 R20 116M	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	2 mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Abschleppösen vorne und hinten
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Android Auto und Apple CarPlay
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Armlehne für Fahrer- und Beifahrersitz
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- Bergabfahrhilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dach in Wagenfarbe
- Dachhimmel "Leder"
- Dekorelemente in Grand Black
- Dritte Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten, aus Aluminium mit Range Rover Fifty Schriftzug
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics (Adaptives Fahrwerk)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Fußmatten Premium
- Getriebe 8-Stufen-Automatik
- Haushaltssteckdosen in 2. Sitzreihe und im Kofferraum
- Heckklappe, elektrisch mit Gestensteuerung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (4-Zonen)
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule
- Mittelarmlehne hinten
- Navigation Pro
- Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Polster: Perforiertes Semi-Anilin-Leder
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, außer für SOS-Notruf
- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Räder: 22"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen, Gloss Black Diamond Turned, "Style 5087" - Bereifung 275/40 R22
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- All Terrain Progress Control
- Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar mit Memory-Funktion - Ablendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung
- Bremssättel in Schwarz
- Dach: Panoramaschiebedach mit elektrischen Sonnenblenden mit Gestensteuerung
- Drehzahlmesser
- Dynamic Response
- Einparkhilfe 360°
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Elektromechanische Servolenkung (EPAS)
- Exterieurakzente in Auric Atlas
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung
- Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas, beheizbar
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Lenkassistent
- Headup Display
- Heckscheibenheizung
- Hinterachssperrdifferenzial, aktiv
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen, vorn
- Kühlfach in der Mittelkonsole vorne
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, beheizbar
- Mittelkonsole mit Armlehne und Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Parkassistent
- Pixel-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Pixel-LED-Fahrlicht (ADB) - Dynamisches Kurvenlicht - inkl. Scheinwerferreinigungsanlage
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Meridian Signature Reference Soundsystem
- Radiozubehör: USB-Anschlüsse
- Regensensor
- Remote Premium
- Räder: Notrad (Leichtmetall) Reifengröße 195/70 R20
- Räder: Radmuttern, abschließbar
- Schaltwippen
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- Sitze: Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar



- Sitze: Vordersitze, 24-fach verstellbar, beheiz- und kühlbar, mit Massagefunktion - Memory -Funktion für F./Beifahrersitz - Business-Class-Rücksitze 22-fach elektrisch:Sitz vor/zurück
Sitzhöhe,Sitzneigung,Sitzverlängerung,Rückenlehne,Lehnenseitenwange, 4-Wege Lendenwirbelstütze elekt. verstellbar,Seitenflügel der Kopfst.und Höhe der Kopfst.,2-Wege Schulterpolster,2-fach manuell:Kopfstütze mit Seitenflügeln Bus.Class.Rücksitze, 4-Wege Kopfst. mit Seitenflügeln, Memory-Funktion, 4-Wege Lendenwirb., Mittelkonsole elek. umklapp.
- Surround Kamerasystem
- Telefon: SIM-Karte inkl. einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten. Zusätzliches Datenvolumen kann über das Land Rover InControl-Konto erworben werden. Weitere Infos finden in Ihrem Land Rover InControl-Konto.
- Verbundglas vorne und hinten
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Soft-Close-Automatik (sanftes Türschließen)
- Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln
- Sportliche Edelstahlpedale
- Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Start/Stop-Taste
- Steckdose im Laderaum
- Steckdosen: 12 Volt-Anschlüssen
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Terrain Response 2 Automatik
- TFT-Instrumentendisplay 12,3"
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Verbandkasten
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)

Sonderausstattung

- Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne
- Luftionisierung im Innenraum mit PM2.5 Filter
- Lackierung: Metallic ohne Dach in Kontrastfarbe
- Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (siehe Bemerkung) - fällig	0,00 €	0,00 €
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern	130,00 €	130,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern	255,00 €	170,00 €
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	755,00 €	490,00 €
Summe (netto)			1.140,00 €	790,00 €



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	65.600,00 €	12.464,00 €	78.064,00 €
Verkaufswert	75.400,00 €	14.326,00 €	89.726,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 27.05.2025

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Service vollständig, Servicelampe leuchtet nach kurzer Zeit wieder auf obwohl Service durchgeführt wurde

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Heilbronn
Salzstraße 133
74076 Heilbronn



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philip Hempel'.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderraum




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: FIN



Abbildung 19: Sonstiges




Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (siehe Bemerkung) - fällig



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren