

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-272/2025\_DW1VK82

Numer szkody / sprawy SM-272/2025\_DW1VK82  
Nr kalkulacji 8489

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0126623

Numer rejestracyjny: DW1VK82  
Numer nadwozia: TMBAP6NH2K4043865  
Marka: SKODA  
Model: Rapid Liftback 17-19  
Typ: Rapid 1.0 TSI Active  
Data pierwszej rejestracji:  
Rok produkcji: 2019

### WYCENA

Nr wyceny: 8372  
Data wyceny: 06.06.2025  
Wycena na dzień: 06.06.2025  
Wersja bazy danych: 2025.06  
Wartość: 27 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8489**  
 Data wyceny **06.06.2025**  
 Wycena na dzień **06.06.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-272/2025\_DW1VK82

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0126623 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW1VK82 / TMBAP6NH2K4043865  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /  
 Rok produkcji 2019  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 145 176 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 98 800 / 46 376  
 Lakier biały uni  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka SKODA  
 Model Rapid Liftback 17-19  
 Typ Rapid 1.0 TSI Active  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.05.2017 - 31.10.2019  
 Pojemność silnika (ccm) 999  
 Moc kW / KM 70 / 95  
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
 Układ / liczba cylindrów R / 3  
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

#### WYCENA POJAZDU

#### Zakup

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06) | PLN | 34 800 |
| Korekta na przebieg                     | PLN | -2 740 |
| Wartość wyposażenia dealerskiego        | PLN | 790    |
| Wartość czynników obniżających wartość  | PLN | -4 810 |
| Korekta na stan opon                    | PLN | -500   |

|                                 |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>Wartość pojazdu (brutto)</b> | <b>PLN</b> | <b>27 500</b> |
|---------------------------------|------------|---------------|

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- 4 głośniki z przodu
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ACS - system pokolizyjny
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Deska rozdzielcza w kolorze czarnym
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Filtr przeciwpyłkowy
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Lakier uni
- Lampy tylne przyciemniane
- Lusterka boczne regulowane manualnie
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Panel instrumentów – Active
- Podpowieź zmiany biegu
- Półka nad częścią bagażową
- Radio Blues (SD, USB, AUX-in)
- Ramka grilla chromowana
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- System Start-Stop
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Trzecie światło STOP
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wykończenie wnętrza - Active
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

|                                                         |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| • Koło zapasowe pełnowymiarowe (V)                      | PLN | 70  |
| • Pakiet Comfort (V)                                    | PLN | 720 |
| □ Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu              |     |     |
| □ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |     |     |
| □ Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)         |     |     |

**SUMA****PLN****790****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

|                                      |     |        |
|--------------------------------------|-----|--------|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-15%) | PLN | -4 810 |
|--------------------------------------|-----|--------|

**SUMA****PLN****-4 810****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 185/60R15**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8   |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 1   |
| Zużycie [%]:                         | 100 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0   |

**Wartość (brutto)****PLN****-140****Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 185/60R15**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8   |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 1   |
| Zużycie [%]:                         | 100 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0   |

**Wartość (brutto)****PLN****-140**

**Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 185/60R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 3  |
| Zużycie [%]:                         | 83 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****-110****Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 185/60R15**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 3  |
| Zużycie [%]:                         | 83 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Wartość (brutto)****PLN****-110****SUMA****PLN****-500****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak możliwości ustalenia daty I rejestracji pojazdu. Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak Dowodu Rejestracyjnego pojazdu – rok produkcji ustalono na podstawie bazy zewnętrznej.

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Tłumik końcowy z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany, ślady prowizorycznych zaprawek lakierniczych,
- próg lewy – zarysowany,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- układ klimatyzacji – niesprawny,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- atrapa przednia – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany,
- kołpaki ozdobne kół – ubytki powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – połamana,
- krata wentylacyjna układu klimatyzacji centralna – połamana.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk (bateria rozładowana) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

#### RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

#### Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































2025/06/04



2025/06/04













































































2025/06/04



2025/06/04
















2025/06/04



2025/06/04





2025/06/04



2025/06/04















**Dokumentacja przekazania samochodu**

Data przekazania samochodu: 16/08/2019

Partner handlowy SKODA

**Auto Group Polska**  
Sp. z o.o. Sp. k.  
Wrocław

Deziner: **Piotr Gębarowski**

PL 401 22160

Podpisany w imieniu sprzedawcy: Marek Koźlik

Pracownik i punkt sprzedaży: **Instant Progress Spółka z o.o.**  
ul. Opolska 11-12 lok.3  
52-010 Wrocław  
REGON: 000366204, NIP: 8992811284

Czy pojazd posiada wyposażenie dodatkowe? Tak: ☒ Nie: ☐

Opcje specjalne producenta (jeżeli dotyczy):

lit. 2 kub. 60000

Uwagi: (wypełnia sprzedawca)

2025/06/04

**1. Właściciel pojazdu**

Samochód o numerze rejestracyjnym (wypełnia sprzedawca) należy do: DW 3FH63

Tytuł, nazwisko / firma: PKO Leasing S.A. ul. 119/4 Wrocław

Adres: Książka 119  
50-428 Wrocław

Telefon: 801 887 887

**„Auto Group Polska” Sp. z o.o. Sp. k.**  
Centrum Wrocław oddział we Wrocławiu  
ul. Aleksandra Brücknera 40-46, 51-41 Wrocław  
NIP: 9910365128, REGON: 1600818568

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny:

Telefon: 71 773 94 00

**2. Właściciel pojazdu**

Samochód o numerze rejestracyjnym należy do:

Tytuł, nazwisko / firma:

Adres:

Telefon:

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny:

Telefon:

2025/06/04













