

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-252/2025_DW7WE21

Numer szkody / sprawy SM-252/2025_DW7WE21
Nr kalkulacji 8450

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0106136

Numer rejestracyjny: DW7WE21
Numer nadwozia: ZCFC135C0G5116254
Marka: IVECO
Model: Daily 35S17 Euro 5 2998ccm - 170KM 3,5t 14-16
Typ: Daily 35S17
Data pierwszej rejestracji: 14.11.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8333
Data wyceny: 30.05.2025
Wycena na dzień: 30.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 57 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8450**
 Data wyceny **30.05.2025**
 Wycena na dzień **30.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-252/2025_DW7WE21

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0106136

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW7WE21 / ZCFC135C0G5116254
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	14.11.2016 / 102
Rok produkcji	2016
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	360 080 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	231 600 / 128 480
Lakier	czerwony uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	IVECO
Model	Daily 35S17 Euro 5 2998ccm - 170KM 3,5t 14-16
Typ	Daily 35S17
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności	01.05.2014 - 31.12.2016
Pojemność silnika (ccm)	2998
Moc kW / KM	125 / 170
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 516 / 984
Rozstaw osi 1 / 2	4 100 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończą

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	58 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 020
Korekta na przebieg	PLN	-6 150
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 910
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN	3 351
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 980
Korekta na stan opon	PLN	-360
Wartość zabudowy podwozia	PLN	6 235

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

57 800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ESP9 (zawiera ABS, ASR, EBD, Hill Holder)
- Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach
- Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Szyby atermiczne i przyciemniane
- Szyby boczne sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Klimatyzacja automatyczna	PLN	670
• Pakiet PLUS	PLN	940
□ Klimatyzacja manualna		
□ Półka górna nad szybą		
□ Radio z MP3		
□ Siedzenie pasażera dwumiejscowe, ze stolikiem w oparciu		
□ Światła przeciwmgielne		
• Radio CD z bluetooth	PLN	300

SUMA**PLN****1 910****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Kabina sypialna	PLN	3 351
-------------------	-----	-------

SUMA**PLN****3 351****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%)	PLN	-1 610
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-5 370

SUMA**PLN****-6 980****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****SUMA****PLN****-360****NOTATKI**

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Stwierdzono wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Niska skuteczność hamulca postojowego.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [210 – 260 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- zderzak przedni – zmatowiały.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – pęknięta,

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta,

- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czarnego oraz kabinę sypialną.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

Kłonica skrzyni ładunkowej tylna lewa – wgnieciona.

Burty skrzyni ładunkowej – powgniatane, porysowane.

Poszycie kabiny sypialnej – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być

uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



















































































































































































