

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-135/2025_EL3EE85

Numer szkody / sprawy SM-135/2025_EL3EE85
Nr kalkulacji 7310

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118412

Numer rejestracyjny: EL3EE85
Numer nadwozia: SAJAA4BN4HCP02321
Marka: JAGUAR
Model: XE 15-19
Typ: XE 2.0 D AWD R-Sport aut
Data pierwszej rejestracji: 23.09.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 7194
Data wyceny: 01.04.2025
Wycena na dzień: 01.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 44 800,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **7310**
 Data wyceny **01.04.2025**
 Wycena na dzień **01.04.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-135/2025_EL3EE85

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118412

Numer rejestracyjny / numer VIN EL3EE85 / SAJAA4BN4HCP02321
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.09.2016 / 103
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 142 407 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 207 300 / -64 893
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka JAGUAR
 Model XE 15-19
 Typ XE 2.0 D AWD R-Sport aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.01.2016 - 31.03.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1999
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	48 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	920
Korekta na przebieg	PLN	3 220
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 740
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-10 570
Korekta na stan opon	PLN	-160

Wartość pojazdu (brutto)
PLN
44 800

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywny system ochrony pieszych
- Dynamic Stability Control & Traction Control
- Dywaniki - przód i tył
- EBA - wspomaganie hamowania awaryjnego
- Elektryczny dogrzewacz kabiny
- Felgi aluminiowe 18 Star z ogumieniem
- Gniazdo 12V z przodu i z tyłu
- Kierownica trójramienna, skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Lakier Uni
- Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Oświetlenie wnętrza LED. rozszerzone
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki
- Podłokietnik z przodu
- Podsufitka Morzine w kolorze Jet
- Port USB
- Siedzenia łączone skórzane ze środkami materiałowymi Taurus/Technical Mesh
- Siedzenia regulowane manualnie 8/8 z elektryczną regulacją oparcia
- Siedzenia sportowe
- Spojler na klapie bagażnika
- System All Surface Progress Control (ASPC)
- System awaryjnego hamowania, autonomiczny
- System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS
- System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 6 głośników
- System naprawy opon Jaguar
- System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód
- System stop/start
- Uchwyty na kubki z przodu
- Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku start/stop
- Wykończenie wnętrza Elched aluminium
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy)
- Zagłówki przednie z systemem Whiplash Protection
- Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Czujnik deszczu i automatyczne włączanie świateł	PLN	50
• Lakier metalik	PLN	280
• Pakiet Advantage	PLN	740
<input type="checkbox"/> Czujnik deszczu		
<input type="checkbox"/> Czujnik odległości przy parkowaniu - przód		
<input type="checkbox"/> Czujnik odległości przy parkowaniu - przód		
<input type="checkbox"/> Czujnik odległości przy parkowaniu - tył		
<input type="checkbox"/> Czujnik odległości przy parkowaniu - tył		
<input type="checkbox"/> Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i światłami LED do jazdy		
<input type="checkbox"/> Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED		
<input type="checkbox"/> Spryskiwacze reflektorów		
• Pakiet Komfortowy	PLN	130
<input type="checkbox"/> Czujnik deszczu		
<input type="checkbox"/> Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)		
• Pakiet nawigacja InControl Touch Pro Navigation Pack z systemem Meridian Digital Sound System	PLN	1 020
<input type="checkbox"/> JaguarVoice		
<input type="checkbox"/> System nagłośnienia Meridian 380W, radio CD/MP3, 11 głośników		
<input type="checkbox"/> System nawigacji satelitarnej		
• Siedzenia sportowe, perforowane - skóra Taurus	PLN	400
• Szyby tylne przyciemniane	PLN	120

SUMA	PLN	2 740
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-2 640
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-7 930

SUMA	PLN	-10 570
-------------	------------	----------------

OPONY**Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 225/45R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-160
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 225/45R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	33		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/45R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/45R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
SUMA		PLN	-160

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Filtr układu DPF pełny – udaj się do serwisu”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [190 – 210 µm],

- drzwi przednie prawe [170 – 210 µm],

- rama dachu lewa [140 – 170 µm],

- rama dachu prawa [150 – 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- pokrywa komory bagażnika – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba drzwi przednich prawych – porysowana,
- obicie tapicerskie progu pokrywy komory bagażnika – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany,
- listwa ozdobna drzwi przednich prawych – wyłamana z zamocowań,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- listwa ramy szyby drzwi przednich prawych.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk (niekompletny) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



M MOTDEXPERT



M MOTDEXPERT





















































































































