Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum:	29.4.2025
Auftragsnummer:	DK11127

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Ford**
Typ:	**Fiesta**
Fahrgestellnummer:	**WF0DXXGAKDDK11127**
Erstzulassung:	**21.11.2013**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU5**
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**63.856 km**
Kraftstoffart:	**Superbenzin**
Farbe:	**Midnight Sky-Grau**
Leistung:	**60 kW / 82 PS**
Hubraum:	**1242 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**1**
Anzahl Vorbesitzer:	**2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Dachspoiler Wagenfarbe
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
5	Start/Stop-Anlage
6	Türgriffe außen Wagenfarbe
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
10	Wegfahrsperre (elektronisch)
11	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
12	Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
13	Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
14	Rücksitz geteilt / klappbar
15	Stoßfänger Wagenfarbe
16	Tagfahrlicht
17	Getränkehalter vorn
18	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
19	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
20	Verglasung getönt
21	Bordcomputer
22	Fensterheber elektrisch vorn
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
24	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
25	Stahlfelgen 6x15
26	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
27	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
28	Antischlupfregelung (ASR) + ABS
29	Servolenkung elektrisch
30	Sport-Fahrwerk
31	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
32	Intelligent Protection System (IPS)
33	Rußpartikelfilter
34	Sitz vorn links höhenverstellbar
35	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
36	Zusatzheizung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Winter-Paket
3	* Frontscheibe heizbar
4	* Sitzheizung vorn
5	Cool & Sound-Paket
6	* Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display

Nr.	Bezeichnung
7	* Klimaanlage
8	* Audiobedienung am Lenkrad
9	* AUX-IN-Anschluss
10	* USB-Anschluss
11	* 6 Lautsprecher
12	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0DXXGAKDDK11127
Fahrzeugtyp: Ford Fiesta 60 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	12.12.2024	61932

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig ☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschaden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorn	1, 2, 3	zerkratzt	
2	Tür hinten rechts	4, 5, 6	Dellen und Kratzer	
3	Türeinstieg vorne rechts	7, 8	zerkratzt	
4	Tür vorne rechts	9, 10, 11	zerkratzt	
5	Kotflügel rechts	12, 13, 14	leicht deformiert und zerkratzt	
6	Motorhaube	15, 16	zerkratzt	
7	Kotflügel links	17, 18	Kratzer	
8	Tür vorne links	19, 20, 21	leicht deformiert und zerkratzt	
9	Tür hinten links	22, 23, 24	Delle und Kratzer	
10	Seitenwand links	25, 26, 27	leicht deformiert und zerkratzt	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Stoßfänger hinten	28, 29, 30	zerkratzt	
12	Heckklappenverkleidung links	31, 32	Kratzer	
13	Seitenwand rechts	33, 34, 35	zerkratzt	
14	Lüftungsdüse Armaturenbrett links	36	fehlt	
15	Radkappe vorne links	37	Kratzer	
16	Radkappe hinten links	38	Kratzer	
17	Radkappe vorne rechts	39	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Goodyear	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Goodyear	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Goodyear	7



9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer

Bild 5: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer

Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer

Bild 7: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt

Bild 8: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt

Bild 9: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 13: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 14: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 15: Karosserie / Motorhaube zerkratzt

Bild 16: Karosserie / Motorhaube zerkratzt

Bild 17: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Bild 18: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Bild 19: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 20: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 21: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer

Bild 23: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer

Bild 24: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer



Bild 25: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 26: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 27: Karosserie / Seitenwand links leicht deformiert und zerkratzt

Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 30: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 31: Innenraum / Heckklappenverkleidung links Kratzer

Bild 32: Innenraum / Heckklappenverkleidung links Kratzer

Bild 33: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt

Bild 34: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt

Bild 35: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt

Bild 36: Innenraum / Lüftungsdüse Armaturenbrett links fehlt

Bild 37: Reifen - Felge / Radkappe vorne links Kratzer

Bild 38: Reifen - Felge / Radkappe hinten links Kratzer

Bild 39: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts Kratzer