

AUTOKONTOR BAYERN

Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000841371-DE961	Amtl. Kennzeichen :	

Fahrzeugdaten

Seat Leon (5F1)(09.2012->) FR

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VSSZZZ5FZKR071768**	Laufleistung abgelesen:	**78801 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**20.05.2019 / 2019**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.05.2025 Zörbig**
Nächste HU / AU:	**05.2025 / 05.2025**	Verbleibende KM bis Service:	**0**
Verbleibende Tage bis Service:	**0**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**
1. Achse - links / Zust.	**225/35/R19/Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**225/35/R19/Y 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**225/35/R19/Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**225/35/R19/Y 5 mm**

Übersichtsfotos

Vorne links

Hinten rechts

Serviceheft/Nachweis

Innen

Innenraum hinten

Kofferraum

Felgen

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
2.	Dach	1 Delle
3.	Dach	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
6.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
10.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
11.	Tür Hinten - Links	Kratzer
12.	Tür Vorne - Links	Kratzer
13.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
14.	Felge (Aluminium) - Vorne Rechts	Kratzer
15.	Felge (Aluminium) - Hinten Rechts	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
16.	Innenraumleuchte Vorn	Nicht In Ordnung
17.	Hutablage	Bruch

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
18.	2. Radsatz	In Ordnung
19.	rücksitzbank	Verformt (stark)
20.	Tire-fit Füllmittel	Fällig
21.	Wartungsnachweis	Fällig
22.	Motorhaube	Nachlackiert
23.	Emblem Stoßfänger vorne	Nachlackiert
24.	Emblem Heckklappe	Nachlackiert

25.	Heckklappenspoiler	Nachlackiert
26.	Heckklappe	1 Delle
27.	Scheibenrahmen Links	Kratzer
28.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
29.	Lenkrad	Kratzer
30.	Zubehör Frontpoiler	Bruch
31.	Motorhaube	Kratzer
32.	Emblem Kotflügel Vorne, Zubehör	Verschlissen
33.	Heckklappe	Kratzer
34.	Schweller - Rechts, lackrisse	Riss
35.	Reifen Vorne, beginnende Altersrisse	Riss
36.	Reifen Hinten , Beginnende Alterungsrisse	Riss
37.	Stoßdämpfer Hinten	Undicht
38.	gummilager Achse Hinten links	Riss
39.	Gummilager Hinterachse rechts	Riss

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos

1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -

2. Dach
1 Delle -



3. Dach
Kratzer -

4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -

4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -

5. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -

6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -

7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -

7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -

8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -

8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

9. Stoßfänger Hinten
Kratzer -

10. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -

10. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -

11. Tür Hinten - Links
Kratzer -

11. Tür Hinten - Links
Kratzer -

12. Tür Vorne - Links
Kratzer -

12. Tür Vorne - Links
Kratzer -

12. Tür Vorne - Links
Kratzer -

13. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -

14. Felge (Aluminium) - Vorne Rechts
Kratzer -

15. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Kratzer -

16. Innenraumleuchte Vorn
Nicht In Ordnung -

16. Innenraumleuchte Vorn
Nicht In Ordnung -

17. Hutablage
Bruch -

17. Hutablage
Bruch -

17. Hutablage
Bruch -

18. 2. Radsatz
In Ordnung -

18. 2. Radsatz
In Ordnung -

18. 2. Radsatz
In Ordnung -

18. 2. Radsatz
In Ordnung -

18. 2. Radsatz
In Ordnung -

19. rücksitzbank
Verformt (stark) -

19. rücksitzbank
Verformt (stark) -

20. Tire-fit Füllmittel
Fällig -

21. Wartungsnachweis
Fällig -

22. Motorhaube
Nachlackiert -

23. Emblem Stoßfänger vorne
Nachlackiert -

24. Emblem Heckklappe
Nachlackiert -

25. Heckklappenspoiler
Nachlackiert -

25. Heckklappenspoiler
Nachlackiert -



25. Heckklappenspoiler
Nachlackiert -

25. Heckklappenspoiler
Nachlackiert -

25. Heckklappenspoiler
Nachlackiert -



26. Heckklappe
1 Delle -

27. Scheibenrahmen Links
Kratzer -

28. Lenkrad
Kratzer -

29. Zubehör Frontpoiler
Bruch -

29. Zubehör Frontpoiler
Bruch -

29. Zubehör Frontpoiler
Bruch -

29. Zubehör Frontpoiler
Bruch -

30. Motorhaube
Kratzer -

30. Motorhaube
Kratzer -

30. Motorhaube
Kratzer -

31. Emblem Kotflügel Vorne, Zubehör
Verschlissen -

31. Emblem Kotflügel Vorne, Zubehör
Verschlissen -

32. Heckklappe
Kratzer -

32. Heckklappe
Kratzer -



32. Heckklappe
Kratzer -

32. Heckklappe
Kratzer -

33. Schweller - Rechts, lackrisse
Riss -



33. Schweller - Rechts, lackrisse
Riss -

34. Reifen Vorne, beginnende Altersrisse
Riss -

35. Reifen Hinten , Beginnende Alterungsrisse
Riss -

36. Stoßdämpfer Hinten
Undicht -

36. Stoßdämpfer Hinten
Undicht -

37. gummilager Achse Hinten links
Riss -

37. gummilager Achse Hinten links
Riss -

38. Gummilager Hinterachse rechts
Riss -

38. Gummilager Hinterachse rechts
Riss -