

Nr zlecenia: 65/30/12/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 30.12.2024

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA31DZ070FM63946
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ467XR
Model pojazdu:	320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G21	Nr Info-Ekspert:	003-06031
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowości	96533 km		
Data pierwszej rejestracji	21.04.2022		
Data ważności badania technicznego	21.04.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	2288 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent uwagi	35	Podstawa lusterka, wykończenie słupków B i prowadnica szybyw błyszczącym kolorze czarnym
3	Autoalarm	36	Poduszka powietrzna kierowcy
4	ConnectedDrive Services	37	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

5	Czujnik deszczu	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	39	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
7	Dolna część przedniego zderzaka w kolorze czarnym, połysk	40	Pokrywa wnęki na uszczelkę wnęki okiennej i wykończenie przedniej i tylnej ramy okiennej w chromie na wysoki połysk
8	Dywaniki welurowe	41	Progi wejściowe wstawki aluminiowe z przodu, szczotkowane znapisem BMW
9	Element dekoracyjny w kształcie litery T, prawy i lewy w chromie na wysoki połysk	42	Przednia ozdobna kratka z chromowanymi przednimi bokami podłużnych rozporów atrapy
10	Emergency call	43	Przycisk Start/Stop
11	Fotele przednie sportowe	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
12	Funkcja Follow-Me-Home	45	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
13	Głośniki 6 szt.	46	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Gniazdo 12V w przednim schowku	47	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	48	System przeładunkowy
16	Immobilizer	49	System stabilizacji toru jazdy DSC
17	Kierownica wielofunkcyjna	50	Środkowa część przedniego fartucha w geometrii specyficznej dla linii
18	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	51	Światła tylne LED
19	Klucz pojazdu specyficzny dla linii	52	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
20	Kolumna kierownicy regulowana	53	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 771"
21	Końcówki układu wydechowego podwójne	54	Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
22	Kurtyny powietrzne boczne	55	Teleservices
23	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	56	Tempomat z funkcją hamowania
24	Listwy progowe aluminiowe z wstawkami z przodu z napisem BMW	57	Trójkąt ostrzegawczy
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	59	Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	60	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Zagłówki siedzeń tylnych składane
29	Oświetlenie Ambiente	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Oświetlenie powitalne	63	Zestaw naprawczy opon
31	Pakiet schowków dodatkowych	64	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
32	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec	65	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- BMW Live Cockpit
 - Kontroler iDrive
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
 - Zestaw wskaźników 5,7"
- Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi zdalne
- System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego

- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
 - 7 Zestaw głośnomówiący Bluetooth
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Wyświetlacz 5" dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 4 Dach szklany panoramiczny
- 5 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
- 8 Lakier metalizowany (dopłata)
- 9 Szyby tylne przyciemniane
- 10 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 BLIZZAK	4,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 BLIZZAK	4,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 BLIZZAK	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/50 R17 BLIZZAK	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Do pojazdu dołączono dodatkowy komplet kół 4 szt.

Opony Continental, EcoContact
225/45 R18, 95Y,
Wysokość bieżnika: 4mm

Dopuszczalna masa całkowita: 2290 kg

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne - wnęka	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne - wnęka	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		


Oględziny zostały wykonane wewnątrz hali. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Szyba tylna		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu