

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	80/29/01/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy STILL RX 70-16T
Nr fabryczny:	517314F00101
Data sporządzenia raportu:	10-02-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 31-01-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 80/29/01/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy STILL RX 70-16T. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	STILL
Typ/model:	RX 70-16T
Numer fabryczny:	517314F00101
Przebieg:	13382H
Rok produkcji:	2015

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	2822kg
Udźwig:	1600kg
Zasilanie:	Gazowe
Moc:	30kW
Wysokość w stanie złożonym:	2100mm
Wyposażenie:	- kabina ogrzewana -hydrauliczny, zintegrowany przesuw boczny -opony pełne -oświetlenie robocze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia.

Podczas oględzin wyświetlono przebieg, brak możliwości uruchomienia urządzenia wykonania próby ruchowej. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej wózek jezdny.

Widoczne liczne zarysowania, wgniecenia i ogniska korozji na elementach obłachowania.

Ponadto stwierdzono:

- fotel kierowcy – rozerwany
- obrócze kół – odkształcenia
- ogumienie – wyeksploatowane
- lampa tylna L – brak
- nieszczelności układu hydraulicznego

Brak ważnego badania UDT

Do urządzenia okazano 1 klucz.

Szczegółowy stan wózka widłowego zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





































































