

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 104/26/02/2025/CarArena STANDARD

Wykonawca raportu: Albert Kaluźny

Przedmiot raportu: Traktor kosiarka z wyrzutem bocznym Husqvarna YT150

Nr seryjny: 091697D 001038

Data sporządzenia raportu: 10-03-2025

Wartość rynkowa:



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 03-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Marcin Sułkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 104/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest traktor kosiarka z wyrzutem bocznym Husqvarna YT150.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Traktor kosiarka z wyrzutem bocznym
Producent:	Husqvarna
Typ/model:	YT150
Nr seryjny:	091697D 001038
Silnik:	Briggs&stratton
Moc silnika:	11,6 kW
Masa własna:	275kg
Szerokość koszenia:	970 mm
Ilość noży :	2szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia kosiarki. Urządzeni od dłuższego czasu wycofane z eksploatacji ze względu na uszkodzenie przekładni.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym z widocznymi zabrudzeniami, starciami powłoki lakierowej, deformacjami.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











