

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	150/26/02/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Rozsiewacz nawozów Kverneland Accord Turbo
<b>Nr fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	11-03-2025r



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 06-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz Dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 150/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest rozsiewacz nawozów Kverneland Accord Turbo.

### Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

<b>Nazwa:</b>	Rozsiewacz nawozów
<b>Producent:</b>	Kverneland
<b>Typ/model:</b>	Accord Turbo
<b>Numer fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych
<b>Numer wewnętrzny:</b>	46/591/V
<b>Szerokość robocza:</b>	18m

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady przechowywania na otwartej przestrzeni w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań, pleśni itp. Ponadto stwierdzono liczne deformacje, opończa rozerwana. Brak szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby włączenia do eksploatacji. Stan urządzenia ocenia się jako pogorszony.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony. Zaleca się weryfikację serwisową przed ponowną próbą uruchomienia.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























