

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	158/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kalużny
Przedmiot raportu:	Wóz paszowy MON FEEDER SGARIBOLDI 10DF
Nr fabryczny:	D10D0080206
Data sporządzenia raportu:	12-03-2025
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz Dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 158/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest wóz paszowy MON FEEDER SGARIBOLDI 10DF.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wóz paszowy
Producent:	MON FEEDER
Typ/model:	SGARIBOLDI 10DF
Numer fabryczny:	D10D0080206
Rok produkcji:	2006
Masa własna:	4100kg
Moc:	44kw
Maksymalne ciśnienie:	200 Bar
Pojemność:	10m3
Szerokość wyładunku:	800mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na brak napędu własnego nie było możliwości wykonania próby ruchowej oraz sprawdzenia poprawności w działaniu.

Wizualnie przedmiot w stanie pogorszonym z widocznymi śladami długiego postoju w postaci licznych zarysowań, ognisk korozji.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie pogorszonym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























