

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 157/26/02/2025/CarArena STANDARD

Wykonawca raportu: Albert Kalużny

Przedmiot raportu: Wózek paszowy DELAVAL FW200 ARENA

Nr seryjny: 0110545112

Data sporządzenia raportu: 12-03-2025

Wartość rynkowa:



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz Dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 157/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest wózek paszowy DELAVAL FW200 ARENA.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wózek paszowy
Producent:	Delaval
Model:	FW200 Arena
Numer seryjny:	0110545112
Rok produkcji:	2009
Liczba kanałów:	2
Wymiary:	1144x760x1215
Zasilanie:	12v
Waga bez baterii:	110kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Wizualnie przedmiot w złym stanie z widocznymi śladami długotrwałego wycofania z eksploatacji, pokryty w dużym stopniu pajęczynami. Rolki zespołu prowadzącego skorodowane.

Stan urządzenia ocenia się jako zły.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Przedmiot niesprawny technicznie. Zaniedbany i wyeksploatowany. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























