

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	113/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Siewnik poletkowy Wintersteiger Tool Carrier 2700
Nr fabryczny:	2746/94/57/02 2733/94/71/02
Data sporządzenia raportu:	17-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Piotr Wawrzyńczyk w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 113/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest siewnik poletkowy Wintersteiger Tool Carrier 2700.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Siewnik poletkowy
Producent:	Wintersteiger Tool
Typ/model:	Tool Carrier 2700
Numer fabryczny:	2746/94/57/02 2733/94/71/02
Rok produkcji:	1994
Czas pracy:	1380h

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano wewnątrz budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie uruchomiono maszyny oraz nie sprawdzono poprawności w działaniu. Według informacji otrzymanych od okazującego maszyna wyłączona z czynnej ze względu na awarię sprzęgła. Istnieje ryzyko wykrycia uszkodzeń po uruchomieniu. Wizualnie w stanie dość dobrym. Stwierdzono liczne zabrudzenia spowodowane długotrwałym postojem, zarysowania czy ślady korozji. Braków w ukończeniu nie stwierdzono.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość dobry. Zaleca się przeprowadzenie napraw serwisowych oraz weryfikacji stanu elementów mechanicznych przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







































