

## RAPORT TECHNICZNY

---

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	167/26/02/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Agregat uprawowy Silo- Wolff KG BN-PT/630/55
<b>Nr fabryczny:</b>	702/0696CKB
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	20-03-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 167/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Agregat uprawowy Silo- Wolff KG BN-PT/630/55

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Agregat uprawowy
<b>Producent:</b>	Silo- Wolff KG
<b>Typ/model:</b>	BN-PT/630/55
<b>Numer fabryczny:</b>	702/0696CKB
<b>Przebieg:</b>	-
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

**Brak danych**

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna niesprawna wyłączona z eksploatacji od długiego czasu.

Brak dostępu do danych technicznych maszyny. Brak informacji na temat sprawności mechanizmów roboczych. W trakcie oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności w trakcie realizacji

Ogumienie w stanie złym, nienadające się do eksploatacji

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do przyczepy.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















































