

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	165/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Przetrzęsacz Kverneland Fanex 523
Nr fabryczny:	BRAK
Data sporządzenia raportu:	20-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 167/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przetrzęsacz Kverneland Fanex 523

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Przetrzęsacz
Producent:	Kverneland
Typ/model:	Fanex 523
Numer fabryczny:	Brak danych
Przebieg:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Średnica rotora:	500 mm
Szerokość robocza:	163 cm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna niesprawna wyłączona z eksploatacji od długiego czasu.

Brak dostępu do szczegółowych danych technicznych maszyny. Brak informacji na temat sprawności mechanizmów roboczych. W trakcie oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności w trakcie realizacji

Ogumienie w stanie średnim, zaleca się wymianę przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











