

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	119/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Kultywator ścierniskowy KVERNELAND
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 119/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest kultywator ścierniskowy KVERNELAND. Jest to maszyna rolnicza służąca do uprawy roli.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Kultywator ścierniskowy
Producent:	KVERNELAND
Typ/model:	Brak danych
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Szerokość robocza:	Brak danych
Waga:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz. Kultywator ścierniskowy zmagazynowany na placu i niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Marka kultywatora ścierniskowego podana przez osobę udostępniającą maszynę. Na elementach zewnętrznych widoczne liczne zarysowania, ogniska korozji oraz ślady napraw spawalniczych. Widoczne spękania przewodów hydraulicznych. Talerze oraz redlice agregatu zużyte, mogą kwalifikować się do wymiany przed dalszą eksploatacją. Podczas oględzin nie znaleziono tabliczki znamionowej maszyny – brak możliwości potwierdzenia modelu i roku produkcji.

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą maszyna wyłączona z eksploatacji od około 10 lat.

Ogumienie:

4 x BKT RIB 900 400/60-15.5 – opony zużyte.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























