

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	121/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Przetrzęsacz siana KUHN GF 5001 MH
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 121/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest przetrząsacz siana KUHN GF 5001 MH.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Przetrasacz siana
Producent:	KUHN
Typ/model:	GF 5001 MH
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych
Liczba wirników:	4
Wymagana moc:	20 kW
Liczba ramion w wirniku:	6

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady przechowywania na otwartej przestrzeni w postaci zabrudzeń, śladów korozji, zarysowań itp. Urządzenie bez napędu własnego w związku z czym nie było możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia uszkodzeń podczas pracy. Zaleca się weryfikację stanu w warunkach warsztatowych przez wyspecjalizowany serwis.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzeń, nie odnaleziono również tabliczki identyfikacyjnej. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









