

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	21/24/03/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Zabudowa bramowa GERGEN KIPPER
Nr fabryczny:	11312/14325
Data sporządzenia raportu:	31-03-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 26-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 21/24/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest zabudowa bramowa GERGEN KIPPER

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Zabudowa bramowa
Producent:	GERGEN KIPPER
Model:	TAK 20C
Numer fabryczny:	11312/14325
Rok produkcji:	Brak danych
Rodzaj mechanizmu:	Hydrauliczny
Udźwig:	11240kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje na placu, niezabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby ruchowej, weryfikacji pracy mechanizmów roboczych ze względu na brak napędu własnego. Urządzenie nosi ślady długotrwałego wycofania z eksploatacji w postaci licznych ognisk korozji, zarysowań. Elementy ramy pokryte mchem. Wizualnie przedmiot w pogorszonym stanie.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy. Przed ponownym włączeniem maszyny do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.































