

Nr zlecenia: 39/20/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H M 8 1 3 A J L 2 5 8 5 2 9
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	PZ795XK
Model pojazdu:	Cee'd 1.6 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	052-00961
Wersja:	M	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza		143095 km	
Data pierwszej rejestracji		2018/04/06	
Data ważności badania technicznego		2025/04/05	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkowita		1820 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1591 ccm / 99kW (135KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm obwodowy	34	Sortownik pod podłogą bagażnika
2	Czujnik obecności pasażera przód/tył	35	Spoiler tylny
3	Czujnik zmierzchu	36	Sterowanie radiem w kierownicy
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
5	Głośniki 6 szt.	38	Sygnalizacja otwartych drzwi
6	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System automatycznego ryglowania zamków
7	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System kontroli trakcji TCS

8	Immobilizer	41	System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	System rozpoznawania głosu
10	Klimatyzacja	43	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Kluczyk składany	44	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
12	Kolorystyka wnętrza czarna	45	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	System wspomagania nagłego hamowania BAS
14	Koło zapasowe dojazdowe	47	Szyby barwione
15	Komputer pokładowy	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Światła mijania projekcyjne
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Światła mijania włączane automatycznie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła p/mgielne przednie
20	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	53	Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Światło dodatkowe STOP LED
22	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Tapicerka w kolorze czarnym
23	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	56	Tarcze kół stalowe 15"
24	Podłokietnik centralny przedni	57	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
25	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
28	Radioodtwarzacz CD + MP3	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Relingi dachowe	62	Zderzaki w kolorze nadwozia
30	Schówek chłodzony	63	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Schówek na okulary	64	Złącze "AUX"
32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	65	Złącze "iPod"
33	Siedzenia tylne składane	66	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Komfortowy (dopłata)
Filtr p/pyłkowy
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Kierownica pokryta skórą
Schówek chłodzony
Wspomaganie układu kierowniczego Flex Steer
Klamki wewnętrzne chromowane
System automatycznego odparowania szyby czołowej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MATADOR 195/65 R15 MP 44	3,0
Przednie prawe:	*MATADOR 195/65 R15 MP 44	3,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 195/65 R15 KINERGY ECO	5,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 195/65 R15 KINERGY ECO	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Odnotowano, że któryś z odczytów w historii pojazdu jest niższy niż poprzedni - może to wynikać z cofnięcia licznika lub błędnego zapisu:

09.04.2021 - Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.04.2023)

Odczytany stan licznika: 338 568 km

06.04.2023 - Okresowe badanie techniczne (ważne do 06.04.2024)

Odczytany stan licznika: 78 623 km

05.04.2024 - Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.04.2025)

Odczytany stan licznika: 109 330 km

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Eligiusz Kosmowski

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	220	
5	Drzwi tylne	L	230	
6	Błotnik tylny	L	180	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	70	
10	Błotnik tylny	P	80	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, wygniecenia, oberwana listwa		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD III	km	Wykonane czynności:	TAK	NIE
Data przeglądu:	26.06.2023	Wymiana oleju:	☒	☐
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	56858 km	Marka i typ:	5.00	15/15
Wynik badania testerem GDS:	OK	Klasa jakości:		
Termin następnego przeglądu – data / przebieg:	06.07.2024 / 100000 km	Klasa lepkości:		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:	Liektaszi Lukasz	Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:	Gopalski Andrzej	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	KIA	Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
		Czynności dodatkowe:	Lupa Filtra A/C + Hig. ham. ręczny	

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, ul. Struga 73
tel. 91 822 85 55
NIP 555-228-43-45, REGON 140540107
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

34

Fot. nr 63

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD IV	km	Wykonane czynności:	TAK	NIE
Data przeglądu:	09.07.2024	Wymiana oleju:	☒	☐
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:	115 170	Marka i typ:	5.00	30
Wynik badania testerem GDS:	OK	Klasa jakości:		
Termin następnego przeglądu – data / przebieg:	09.07.2026 / 145 170	Klasa lepkości:		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:	Pachta Mariusz	Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:	Zgornik Grzegorz	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	KIA	Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
		Czynności dodatkowe:	filtr A/C + dezynfekcja	

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
tel. 91 468 87 00
NIP 555-228-43-45, REGON 140540107
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

35

Fot. nr 64

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁAD I		Wykonane czynności:	
	km	TAK	NIE
Data przeglądu:	15.09.2022		
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):	27778 km		
Wynik badania testem GDS:	OK		
Termin następnego przeglądu – data / przebieg:	04.2023 / 57000 km		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:	Szostkiewicz Oskar		
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:	Gępczyński Adam		
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	KIA		
		Wymiana oleju:	☒ TAK ☐ NIE
		Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	Pekolux SW 30 AS/B5
		Wymiana płynu hamulcowego:	☒ TAK ☐ NIE
		Wymiana filtra paliwa:	☐ TAK ☒ NIE
		Wymiana filtra powietrza:	☐ TAK ☒ NIE
		Czynności dodatkowe:	Lubrykacja A/C + olej w bieżni


AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Struga 73
 NIP 555-225-43-45, REGON 320682498
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 65

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁAD II		Wykonane czynności:	
	km	TAK	NIE
Data przeglądu:	28.04.2022		
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):	55538 km		
Wynik badania testem GDS:	OK		
Termin następnego przeglądu – data / przebieg:	04.2023 / 85000 km		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:	Szostkiewicz Oskar		
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:	Gępczyński Adam		
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	ASO		
		Wymiana oleju:	☒ TAK ☐ NIE
		Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	5430 AS/B5
		Wymiana płynu hamulcowego:	☒ TAK ☐ NIE
		Wymiana filtra paliwa:	☐ TAK ☒ NIE
		Wymiana filtra powietrza:	☒ TAK ☐ NIE
		Czynności dodatkowe:	Lubrykacja A/C + olej w bieżni


AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Struga 73
 NIP 555-225-43-45, REGON 320682498
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 66

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD III km

Data przeglądu: 26.06.2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 86858 km

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 06.07.2024 / 101000 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Lektorowski Lukasz

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Górecki Artur

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych: KIA

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	SW 30 A5 / 35	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czynności dodatkowe:	Lupa, filtry A/C, HG, brak rezerwy	

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Struga 72
 Oddział 70-001 Szczecin, ul. Struga 72
 tel. 91 822 85 55
 NIP 555-226-41-43, REGON 200446107
 Pieczęć ASD i podpis osoby nadzorującej

34

Fot. nr 67

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD IV km

Data przeglądu: 09.07.2024

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 115 170

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 09.07.2026 / 145 170

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Paweł Marusz

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Zdzisław Górecki

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych: KIA

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	SW 30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:	filtry A/C + dezynfekcja	

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Struga 72
 Oddział 70-001 Szczecin, ul. Struga 72
 tel. 91 822 85 55
 NIP 555-226-41-43, REGON 200446107
 Pieczęć ASD i podpis osoby nadzorującej

35

Fot. nr 68

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD V _____ km

Data przeglądu: 28.02.2025

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 142054 km

Wynik badania testem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data i przebieg: 02.2026 / 157000 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Krzysztof Szebel

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Grażyna A. P.

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych: K50

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: <u>5L30 AS/BS</u>		
Klasa jakości:		
Klasa lepkości:		
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtru paliwa:	☐	☒
Wymiana filtru powietrza:	☐	☒

Czynności dodatkowe: kontrola tarcz i klocków hamulcowych, kontrola poziomu płynu chłodniczego

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Strzegomska 17
 Oddział 70-001 Szczecin, Ułanów 5
 tel. 91 822 85 55
 NIP 665-226-43-43, REGON 140600000
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 69

REJESTR DODATKOWYCH WYMIAN OLEJU SILNIKOWEGO
 (jeżeli są wymagane przez harmonogram przeglądów z instrukcji obsługi pojazdu)

Wymiana po 12 miesiącach	Wymiana po 24 miesiącach	Wymiana po 48 miesiącach
Data przeglądu:	Data przeglądu: <u>04.05.2024</u>	Data przeglądu: <u>6.12.2022</u>
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km):	Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>38752 km</u>	Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>71021 km</u>
Wynik badania testem GDS:	Wynik badania testem GDS: <u>OK</u>	Wynik badania testem GDS: <u>OK</u>
Następna wymiana oleju – data/przebieg:	Następna wymiana oleju – data/przebieg: <u>05.2024 / 57000 km</u>	Następna wymiana oleju – data/przebieg: <u>12.2023 / 86000 km</u>
Zastosowane materiały eksploatacyjne:	Zastosowane materiały eksploatacyjne: <u>KIA ORIGINAL OIL 5L30</u>	Zastosowane materiały eksploatacyjne: <u>5L30 AS/BS; Pilsa km</u>

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Strzegomska 17
 Oddział 70-001 Szczecin, Ułanów 5
 tel. 91 822 85 55
 NIP 665-226-43-43, REGON 140600000
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
 70-784 Szczecin, ul. Strzegomska 17
 Oddział 70-001 Szczecin, Ułanów 5
 tel. 91 822 85 55
 NIP 665-226-43-43, REGON 140600000
 Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 70

REJESTR DODATKOWYCH WYMIAN OLEJU SILNIKOWEGO
(jeżeli są wymagane przez harmonogram przeglądów z instrukcji obsługi pojazdu)

Wymiana po 45 miesiącach

Data przeglądu: 24. 11. 2023

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 102559

Wynik badania testerem GDS: OK

Następna wymiana oleju – data/przebieg: 15. 11. 2024 / 127508

Zastosowane materiały eksploatacyjne: 5w 30 AS/BS

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, Ustowo 52
tel. 91 822 85 55
NIP 555-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Wymiana po 60 miesiącach

Data przeglądu: 15. 11. 2024

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 127508

Wynik badania testerem GDS: OK

Następna wymiana oleju – data/przebieg: 15. 11. 2025 / 142508

Zastosowane materiały eksploatacyjne: 5w 30 AS/BS

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, Ustowo 52
tel. 91 822 85 55
NIP 555-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Wymiana po 75 miesiącach

Data przeglądu:

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:

Wynik badania testerem GDS:

Następna wymiana oleju – data/przebieg:

Zastosowane materiały eksploatacyjne:

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, Ustowo 52
tel. 91 822 85 55
NIP 555-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 71

REJESTR PRZEGLĄDÓW NADWOZIA

PRZEGLĄD II

Data przeglądu: 15.04.2022

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 27778 km

Opis stanu nadwozia: Przekładnik uszkodzony

nr zlecenia ASO: 1134/12

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: *Grzegorz Antkowiak*

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, Ustowo 52
tel. 91 822 85 55
NIP 555-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

PRZEGLĄD II

Data przeglądu: 15.04.2022

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 27778 km

Opis stanu nadwozia: Przekładnik uszkodzony

nr zlecenia ASO: 1134/12

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: *Grzegorz Antkowiak*

AUTORYZOWANY DEALER
POLMOTOR Sp. z o.o.
70-784 Szczecin, ul. Struga 73
Oddział 70-001 Szczecin, Ustowo 52
tel. 91 822 85 55
NIP 555-226-43-45, REGON 320682486

Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 72

REJESTR PRZEGLĄDÓW NADWOZIA

PRZEGLĄD III	PRZEGLĄD IV
Data przeglądu: 26.06.2023	Data przeglądu: 08.07.2024
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 86858 km	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 115 170
Opis stanu nadwozia: OK	Opis stanu nadwozia: OK
nr zlecenia ASO: 2394/111	nr zlecenia ASO: 3847/02
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: AUTORYZOWANY DEALER POLMOTOR Sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 73 tel. 91 822 85 55 NIP 525-220-43-45 REGON 32066248	Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: Zygmunt Grogan AUTORYZOWANY DEALER POLMOTOR Sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 73 tel. 91 822 85 55 NIP 525-220-43-45 REGON 32066248
Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

46

Fot. nr 73

REJESTR PRZEGLĄDÓW NADWOZIA

PRZEGLĄD V	PRZEGLĄD VI
Data przeglądu: 28.02.2025	Data przeglądu:
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 142 054 km	Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]:
Opis stanu nadwozia: OK	Opis stanu nadwozia:
nr zlecenia ASO:	nr zlecenia ASO:
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: Czesław Łotkin AUTORYZOWANY DEALER POLMOTOR Sp. z o.o. 70-784 Szczecin, ul. Struga 73 tel. 91 822 85 55 NIP 525-220-43-45 REGON 32066248	Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd:
Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej	Pieczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

47

Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu