

RAPORT TECHNICZNY

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zamawiający raport: | CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| Numer zlecenia: | 122/26/02/2025/CarArena STANDARD |
| Wykonawca raportu: | Rafał Choromański |
| Przedmiot raportu: | Przetrzęsacz CLAAS VOLTO 750 |
| Nr fabryczny: | 35802241 |
| Data sporządzenia raportu: | 27-03-2025r |
| Wartość rynkowa: | - PLN netto |



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 122/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest przetrząsacz CLAAS VOLTO 750.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Nazwa: | przetrząsacz |
| Producent: | CLAAS |
| Typ/model: | VOLTO 750 |
| Numer fabryczny: | 35802241 |
| Rok produkcji: | 1997 |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz. Przetrząsacz CLAAS VOLTO 750 zmagazynowany na placu i niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Maszyna wyłączona z eksploatacji. Na elementach zewnętrznych widoczne liczne zarysowania i ogniska korozji. Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego. Brak informacji na temat sprawności przekładni. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Nie okazano żadnej dokumentacji do maszyny.
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









