

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

### » Übersicht

**Auftrags-Nr**: 1001849311

**Besichtigt am:** 13.02.2025 10:41

Berichts-Nr: 7836713

FIN: WVWZZZ3CZNE026784







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

83.079 km

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller:VolkswagenModell:PassatHSN / TSN:0603 / BRZErstzulassungsdatum:09.12.2021

Farbe: Mangangrau Metallic
Farbe Dach: Mangangrau Metallic

Antriebsart:FrontantriebMotorisierung/Kraftstoff:Hybrid BenzinHubraum:1.400 ccm

**Leistung:** 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Laufleistung:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Teilleder

Interieurfarbe: Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

### » Dokumente & Wartung

**Nächste HU:** 01.2027

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Ja

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Ja

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Beide

 Wartungsheft:
 Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

#### » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"IQ.DRIVE"-Paket

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bonneville", 8 J x 18, Volkswagen R

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert

Aktivkohlebehälter

Ambientebeleuchtung "Plus"

Ambientebeleuchtung mehrfarbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend,Umfeldbeleuchtungund Memory-Funktion

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bonneville 8 J x 18, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R

18 rollwiderstandsoptimiert

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 2

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet fürInstrumententafel

und Türverkleidungen

Design-und-Komfort-Paket

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

**ECO-Funktion** 

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen

Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Entfall Tire Mobility Set

ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Seite 3 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

**GTE** 

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

 ${\sf IQ.LIGHT-LED-Matrix-Scheinwerfer\ mit\ LED-Tagfahrlicht},$ 

Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für

Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für

äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar,

Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit

Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" und "Side Assist"

Seite 4 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-

Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidung in Lederoptik

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Seite 5 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

### **ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

Seite 6 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

### » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

### » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

### » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

#### » Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZNE026784

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen: Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZNE026784 7836713 Berichts-Nr: Seite 9 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7836713

vom: 13.02.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713 Seite 10 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 7836713 vom: 13.02.2025

#### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Seite 11 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 12 FIN: WVWZZZ3CZNE026784 Berichts-Nr: 7836713