

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214853/4/25-11401	Data raportu	25-04-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/27836/25/04/16	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT8GP5M1032707
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Business Ele...
Numer rejestracyjny	KR6XK86
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	101 312 km
Data 1. rej./rok prod.	28-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	28-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Asystent hamowania, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18, wieloramiennie, z ogumieniem 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kamera cofania cyfrowa, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika elektrycznie, z czujnikiem ruchu stopy, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, System Start & Stop, System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka materiałowa, Billy 2, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Tunel centralny z podłokietnikami, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu, Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display), Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Zestaw wyciszający wnętrze - laminowane szyby boczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Lakier metaliczny, Pakiet Foteli 9, Pakiet Premium, Pakiet Sportowy - Wnętrze GS Line

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	245/45 18 100Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
2	Nakładka konsoli środkowej tył	zarysowanie		
3	Nakładka przestrzeni bagażowej	zarysowanie		
4	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
5	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny dostawa pojazdu

V celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu

Model INSIGNIA

Numer identyfikacyjny pojazdu W0VZT86P5M1032707

Typ silnika, numer silnika LSQ

Skrzynia biegów MQG

Kod koloru lakieru GAS

Kod wykończenia wnętrza TAU2

Numer kluczyka

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Serwis Fialkowski

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Trasa Północna 12a

Adres 65-128 Zielona Góra

NIP 973-101-44-70

Miejscowość, data 25.04.2022

Dane rejestrowe

Serwis Fialkowski

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Tel. 68 320 13 29

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 05.06.2023 km 60.696

Olej silnikowy

Jakość: OPEL 0W/20

Lepkość: 0 W- 20

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -25°C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Serwis Fialkowski

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Następny przegląd według wskaźnika

Data 06.2024 lub 90.000 km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 22.04.24 km 90190

Olej silnikowy

Jakość: 0 W- 20

Lepkość: 0 W- 20

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Serwis Fialkowski

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Następny przegląd według wskaźnika

Data 01.25 lub 120130

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data 05.06.2023 km 60.696

Olej silnikowy

Jakość: 0 W- 20

Lepkość: 0 W- 20

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtrowanie powietrza

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtrowanie paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Dodatki do paliwa

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Serwis Fialkowski

Podpis i pieczęć (Autorizowany Dealer marki Opel)

Następny przegląd według wskaźnika

Data 06.2024 lub 90.000 km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1