

Nr zlecenia: 132/17/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WP0AD2A77EL044860
Marka:	PORSCHE	Nr rejestracyjny:	PO5WL55
Model pojazdu:	Panamera Hybrid MR`13 E5	Nr Info-Ekspert:	047-00269
Wersja:	S Tiptronic S	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji		2014/01/01	
Data ważności badania technicznego		2025/07/25	
Rodzaj nadwozia		liftback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1925 kg*	
Jednostka napędowa		hybrydowa (benzyna/elektr.)	
Pojemność / Moc silnika spalinowego		2995 ccm / 245kW (333KM)	
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego		279kW (379KM) / 35kW (48KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		8 / widlasty / 32	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		tylny (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Przewód zasilający 5-stykowy (400V, 16 A)
2	Asystent świateł	30	Przewód zasilający do domowego gniazdka elektrycznego
3	Gniazda 12V - 4 szt.	31	Reflektory bi-ksenonowe
4	Hamulec postojowy elektryczny	32	Siatki mocujące bagaż
5	Immobilizer	33	Siedzenia tylne dzielone i składane
6	Kieszenie w oparciach foteli przednich	34	Spoiler tylny adaptacyjny
7	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	35	Spryskiwacze reflektorów
8	Kolumna kierownicy regulowana	36	System anten zintegrowanych
9	Kurtyny powietrzne boczne	37	System audio CDR
10	Listwy boczne okien chromowane	38	System kontroli ciśnienia w oponach

11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	System Porsche Stability Management
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	System Start/Stop
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	41	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
14	Ładowarka pokładowa z wyjściem ładowania 3,5 kW	42	Światła do jazdy dziennej LED
15	Ładowarka uniwersalna Porsche z walizką i dwoma przewodami	43	Światła tylne LED
16	Nakładki ozdobne progów z aluminium	44	Tapicerka foteli częściowo pokryta skórą
17	Opony 245/50 R18, 275/45 R18 tył	45	Tarcze kół aluminiowe 18"
18	Pakiet wykończenia wnętrza w kolorze czarnym (wysoki połysk)	46	Tempomat
19	Podłokietnik centralny przedni	47	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
20	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Wspomaganie układu kierowniczego Plus
21	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
22	Poduszka powietrzna pasażera	50	Wykładzina przestrzeni bagażowej welurowa
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	51	Wyświetlacz kolorowy 4,8"
24	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Pokrywa komory silnika aktywna	53	Zawieszenie aktywne Porsche PASM
26	Porsche Car Connect	54	Zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości
27	Porsche Communication Management (PCM) z nawigacją	55	Zbiornik paliwa 80l
28	Przewód do połączenia między sterownikiem a samochodem 2.5m	56	Zestaw naprawczy opon z kompresorem

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Poduszki powietrzne kolanowe kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna kolanowa pasażera
- Szyby atermiczne, przyciemnione
Szyby atermiczne
Szyby przyciemniane
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania z kamerą cofania (dopłata)
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Asystent zmiany pasa ruchu LCA
- Audio System Bose Surround Sound
- Dach szklany regulowany elektrycznie
- Fotele przednie i siedzenia tylne wentylowane
Siedzenia tylne wentylowane

- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany
- 6 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 7 Lakier metalizowany
- 8 Pakiet rozszerzony wykończenia skórą
- 9 Pakiet Sport Chrono
- 10 Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
- 11 System cichego domykania drzwi Soft close
- 12 Światła tylne LED przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 255/40 R20	5,7
Przednie prawe:	*MICHELIN 255/40 R20	5,6
Tylne lewe:	*MICHELIN 285/35 R20	6,2
Tylne prawe:	*MICHELIN 285/35 R20	6,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Okazano skan dowodu rejestracyjnego.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Brak możliwości potwierdzenia przebiegu pojazdu.

Podczas badania technicznego dnia 25.07.2024

Wynik badania: pozytywny

Odczytany stan licznika: 113 643 km

Obecnie przebieg nie znany, nie uruchomiono silnika.

Pojazd niesprawny technicznie

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona głęboko, zarysowana		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Przód pojazdu uległ uszkodzeniu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	190	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	150	
6	Błotnik tylny	L	180	
7	Drzwi przednie	P	170	
8	Drzwi tylne	P	140	

9	Łotnik tylny	P	150	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Połamany, zarysowany		
2	Reflektor	L	Brak reflektora		
3	Reflektor	P	Pęknięty klosz		
4	Zderzak tylny		Połamany, zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
6	Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych	P		Szyba opuszczona, zakryta folią	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów. W pojeździe znajdują się elementy części przodu pojazdu.

JAZDA KONTROLNA

Nie przeprowadzono jazdy kontrolnej względu na brak możliwości włączenia silnika oraz ze względu na obszerne uszkodzenia pojazdu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Pojazd sprowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie odczytano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 22.12.2022  DATA: _____ PODPIS: _____	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	ADRESYCE URZĘDOWE ---PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU 2021-12-22--- 07-12-2022 
☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	
☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	☒ TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA: _____ PODPIS: _____	

A - numer homologacji typu pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza samochodu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - informacja o stanie całkowitej, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I1 - data emisji dowodu rejestracyjnego, K - numer homologacji homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane o silniku, Q - numer homologacji do opłat na VINAG, S1, S2 - kategoria pojazdu, T1, T2, T3 - dane o silniku, U - dane o silniku, V - dane o silniku, W - dane o silniku, X - dane o silniku, Y - dane o silniku, Z - dane o silniku.

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 67

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu