

Nr zlecenia: 65/28/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/28

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] V-2025  |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | WF0EXXWPC5HK51391 |
| Marka:                                              | FORD                                    | Nr rejestracyjny: | KRA5181W          |
| Model pojazdu:                                      | Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 E6            | Nr Info-Ekspert:  | 011-08974         |
| Wersja:                                             | Edition                                 | Rok produkcji:    | 2017              |
| Wskazanie drogomierza                               | 275427 km                               |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/11/30                              |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/12/13                              |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | liftback 5 drzwiowy                     |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 2160 kg                                 |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 118kW (160KM)                |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Dywaniki welurowe przód/tył o podwyższonej jakości
- 2 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 3 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- 4 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 5 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- 6 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 29 Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa, nielakierowany
- 30 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
- 31 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 32 Poduszka powietrzna kierowcy
- 33 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 34 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

|    |                                                                          |    |                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 7  | Fotele przednie komfortowe                                               | 35 | Poduszki powietrzne boczne                                           |
| 8  | Gniazdo 12V w podłokietniku przednim                                     | 36 | Reflektory halogenowe projekcyjne                                    |
| 9  | Kamera cofania                                                           | 37 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane                    |
| 10 | Kierownica pokryta skórą                                                 | 38 | System Auto Start/Stop                                               |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                   | 39 | System bezpieczeństwa inteligentny IPS                               |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                     | 40 | System Ford MyKey                                                    |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                     | 41 | System kontroli trakcji ESC                                          |
| 14 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                          | 42 | System kontroli trakcji TA                                           |
| 15 | Koło zapasowe dojazdowe                                                  | 43 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS              |
| 16 | Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary                                 | 44 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA                       |
| 17 | Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana           | 45 | System wspomagania nagłego hamowania EBA                             |
| 18 | Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami obramowaniem | 46 | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                                  |
| 19 | Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych                    | 47 | Światła do jazdy dziennej                                            |
| 20 | Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane                        | 48 | Światła tylne LED                                                    |
| 21 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                             | 49 | Tapicerka tekstylina Cypress                                         |
| 22 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                              | 50 | Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne                                |
| 23 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                | 51 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS                    |
| 24 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                   | 52 | Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy                         |
| 25 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                   | 53 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne |
| 26 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża                               | 54 | Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)                    |
| 27 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                                      | 55 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                    |
| 28 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym                            |    |                                                                      |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Pakiet Visibility (AB1BD)  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB  
Reflektory automatyczne
- 5 Reflektory w technologii "Ford Dynamic LED"  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Reflektory adaptacyjne  
Reflektory przednie LED  
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB  
Reflektory automatyczne  
System ILT automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależny od prędkość
- 6 System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 3 (ICFCP)  
Głośniki 8 szt.  
System nawigacji satelitarnej  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Złącze kart SD  
Sterowanie radiem zdalne

- Radioodtwarzacz CD/MP3
- Sterowanie głosem systemu Bluetooth
- Funkcja wzywania pomocy
- Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- Moduł TMC
- Złącze "USB" 2 szt.
- 7 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
  - Szyba przednia ogrzewana
  - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kierownica podgrzewana
- 2 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 3 Lakier metalizowany Magnetic Grey

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 215/60 R16 95V N'BLUE HD PLUS | 6,9          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 215/60 R16 95V N'BLUE HD PLUS | 6,2          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 215/60 R16 95V N'BLUE HD PLUS | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 215/60 R16 95V N'BLUE HD PLUS | 6,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                 | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                        |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej                          |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej                          |      |         |
| 5    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy             |      |         |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej                          |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 41                   |      |
| 2    | Dach             |       | 59                   |      |

|    |                               |   |    |  |
|----|-------------------------------|---|----|--|
| 3  | Błotnik przedni               | L | 51 |  |
| 4  | Drzwi przednie                | L | 52 |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 99 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 79 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 59 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 48 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 47 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 59 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 25 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                    | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Pęknięty klosz kierunkowskazu                         |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej             |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Podnośnik samochodowy  | TAK           |
| 4 | Gaśnica                | TAK           |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK           |
| 6 | Apteczka               | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14






Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18





Fot. nr 19




Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36






Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46






Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86






Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94









Fot. nr 95



Fot. nr 96









Fot. nr 101

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*