

## Expertise

Protokollnummer: 36946336  
Auftrags-Nr / Referenz: 1001739254  
Besichtigungsdatum: 12.11.2024

Hersteller: Audi

Modell: A4 Avant

FIN: WAUZZZF41NA026343



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Audi A4 Avant

**Fahrgestellnummer** WAUZZZF41NA026343

**Laufleistung** (abgelesen) 33.206 km

**Erstzulassung** 10.02.2022

**Letzte Zulassung** 10.02.2022

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Bericht lag nicht vor) 02/2025

**Leistung / Hubraum** 110 kw / 1.984 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.Benzin/E / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 7

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Limousine

**Farbe / Farbcode** Mythoschwarz Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Schwarz

**Nutzungsart** Carsharing

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	25.600 km
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	Ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	0588 / BNW 01527		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.115 kg	<b>Feinstaubplakette</b>	
		<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/50 R17 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	BF-Goodrich	7mm / 7mm
2)	225/50 R17 98W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 11/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Ausstattung

### Ausstattung

- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- NichtraucherAusführung
- Ohne integriertes Mautsystem
- Nicht Heissland
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Fernlichtassistent
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Windschott
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Ohne Belederung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- Heckblende (ECE)
- Kofferraumbodenmatte
- Audi pre sense city
- Ohne Spurhalteassistent
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Mittelarmlehne vorn
- Ohne Feuerlöscher
- Kopfstützen vorn
- Außenspiegel links, asphärisch
- Ohne Frontspoiler
- Ohne Heckspoiler
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Fensterschaltleisten in schwarz (Gummi)
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Komfortschlüssel ohne Safelock
- Kindersicherung, elektrisch betätigt
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
- PKW-Ausführung
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ladeboden
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
- Einsatz für bleifreie Betankung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Ohne zus. Warnleuchten
- Gurtanlegekontrolle
- Ohne Nackengebläse
- Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
- Klimaautomatik
- Doppelton-Signalhorn
- LED - Heckleuchten
- 8 Lautsprecher
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer
- Einparkhilfe plus
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Start-Stop-System
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h
- Kennzeichenträger vorn
- Außenspiegel rechts, asphärisch
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Dach in Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
- Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Folienbeklebung
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Sitzheizung vorn
- Dachreling Schwarz
- Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- Vordersitze manuell einstellbar
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- Stoßfänger verstärkt
- Ohne Audi drive select
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Frontantrieb
- Einbauteile f.4 Zyl.Motore

- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
- Reifenreparaturset
- Ohne Anhängervorrichtung
- Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI)
- Standard-Klimazonen
- Bordliteratur in Deutsch
- Ohne besondere Farbausstattung
- Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
- Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Tiptronic
- Standard
- Businesspaket
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
- Fußhebelwerk "Standard"
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4
- Normalsitze vorn
- Digitaler Radioempfang
- Innenbeleuchtung
- Mit Multifunktionskamera
- Ohne Ablagepaket
- Kindersicherheits-Paket
- Abwahl Audi phone box
- Stoff Index
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Transportschutz (Ausf.1)
- 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen  
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X
- Ohne Head-up-Display
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Datenmodul Europa
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Ganzjahresreifen 225/50 R 17
- Ohne Car2X
- Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Ländergruppe A
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Ohne AdBlue-Tank
- Keine Aktionsausführung
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Typprüfland Deutschland
- A4
- Audi AG
- Rechtsverkehr
- Bordwerkzeug
- Radschrauben Standard
- Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
- spezielles Typschild EU
- Serienfahrwerk
- Basis
- Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fußmatten vorn und hinten
- Standardabgasanlage
- Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
- Mild-Hybrid
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
- Fertigungsablauf Standard
- Steuerungsnummer 8
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Standardelektrik
- Ohne Garagentoröffner
- Elektromechanische Parkbremse
- Steuerung (werksintern)
- Elektromechanische Servolenkung
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
- Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
- Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung  
inkl. Gepäckraum-klappe elektrisch öffnend und schließend
- Motorabdeckung
- Linkslenker
- Variant/Avant
- Kältemittel R1234yf
- Batterie 380A (68Ah)
- Ottomotor
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect Navigation & Infotainment
- S tronic
- Akzentflächen schwarz matt
- Ohne Hinterachsgetriebe
- Ohne Kompensator
- Sicherheitsgurte in Schwarz
- Räder der Serie
- Variante Grundausstattung
- Abwicklung Serie
- Regionscode " ECE " für Radio
- Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Kategorie 0
- Kein Selbstabholer
- Serienqualität

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Schweller



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Typschild



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Räder/Reifen



Abbildung 19: Räder/Reifen



Abbildung 20: Räder/Reifen




Abbildung 21: Fahrzeugdokumente





Abbildung 22: Fahrzeugdokumente




Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung



**Beschädigung 1:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung



**Gebrauchsspur 1:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug