

Nr zlecenia: 19/14/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                               | Dane: [D] III-2025 |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t    | VIN:               | WV1ZZZ2KZH X151394 |
| Marka:                                       | VOLKSWAGEN                    | Nr rejestracyjny:  | WD7947J            |
| Model pojazdu:                               | Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t   | Nr Info-Ekspert:   | 040-08354          |
| Wersja:                                      |                               | Rok produkcji:     | 2017               |
| Wskazanie drogomierza                        | 504334 km                     |                    |                    |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2017/09/01                    |                    |                    |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/09/24                    |                    |                    |
| Charakter wykorzystania                      | bankowóz                      |                    |                    |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy |                    |                    |
| Dop. masa całkowita                          | 2197 kg*                      |                    |                    |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna  |                    |                    |
| Rozstaw osi                                  | 2682 mm                       |                    |                    |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym        |                    |                    |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1968 ccm / 55kW (75KM)        |                    |                    |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza  |                    |                    |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                   |                    |                    |
| Norma spalin                                 | E6                            |                    |                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni    |                    |                    |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
|------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Drzwi boczne prawe przesuwne                            | 12   | Przegroda dzieląca przestrzeń bagażową        |
| 2    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami folowanymi na czarno | 13   | Przygotowanie do montażu radia                |
| 3    | Immobilizer                                             | 14   | System automatycznego hamowania po kolizji    |
| 4    | Kolumna kierownicy regulowana                           | 15   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 5    | Koło zapasowe pełnowymiarowe                            | 16   | System Start/Stop                             |
| 6    | Kurtyny powietrzne boczne                               | 17   | System wspomagania ruszania pod górę          |

|    |                                    |    |                                                                 |
|----|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 7  | Listwy boczne ochronne             | 18 | Szyby atermiczne                                                |
| 8  | Listwy osłony chłodnicy chromowane | 19 | Światła do jazdy dziennej                                       |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy       | 20 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 10 | Poduszka powietrzna pasażera       | 21 | Wyłożenie ścian bocznych płyta lakierowaną                      |
| 11 | Poduszki powietrzne boczne         | 22 | Zamek centralny                                                 |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Pakiet BlueMotion Technology  
System wspomagania ruszania pod górę  
System Start/Stop
- Pakiet Elektryczny  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Dodatkowy fotel 1 szt.
- Klimatyzacja

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *CEAT 195/65 R15 WINTER DRIVE | 4,0          |
| Przednie prawe: | *CEAT 195/65 R15 WINTER DRIVE | 4,0          |
| Tylne lewe:     | *CEAT 195/65 R15 WINTER DRIVE | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *CEAT 195/65 R15 WINTER DRIVE | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Szczególny charakter eksploatacji  | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Neumann

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Blotnik przedni       | P     | Pogięty rant, ogniska korozji                                  |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecione z zarysowaniami                                     |      |         |

| powłoki lakierowej |                        |   |                                                                               |  |  |
|--------------------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5                  | Drzwi boczne przesuwne | P | Zarysowania powłoki lakierowej                                                |  |  |
| 6                  | Próg                   | P | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej                                 |  |  |
| 7                  | Ściana boczna nadwozia | L | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie, odpryski lakieru, ogniska korozji |  |  |
| 8                  | Ściana boczna nadwozia | P | Wgniecenie, zarysowania lakieru                                               |  |  |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 130                  |      |
| 2    | Dach                |       | 119                  |      |
| 3    | Blotnik przedni     | L     | 125                  |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 135                  |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 135                  |      |
| 6    | Blotnik tylny       | L     | 135                  |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 115                  |      |
| 8    | Blotnik przedni     | P     | 149                  |      |
| 9    | Drzwi przednie      | P     | 143                  |      |

|    |                     |   |     |  |
|----|---------------------|---|-----|--|
| 10 | Drzwi tylne         | P | 135 |  |
| 11 | Błotnik tylny       | P | 202 |  |
| 12 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 211 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                         |      |         |
| 2    | Reflektor       | L     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 3    | Reflektor       | P     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 4    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                         |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                 | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni                 | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | Zabrudzone         |      |         |
| 4    | Fotel dodatkowy               |       | Rozerwany          |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi liczne zabrudzenia oraz przetarcia wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik pojazdu uszkodzony.  
Wg informacji przekazanych od zleceniodawcy w pojeździe jest uszkodzony silnik - wał korbowy nie obraca się.  
Brak dodatkowych informacji na temat usterki. Konieczna dalsza weryfikacja serwisowa i naprawa silnika pojazdu.



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarty            |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

Pojazd niejezdny.  
Wg informacji przekazanych od zleceniodawcy w pojeździe jest uszkodzony silnik - wał korbowy nie obraca się.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11




Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16






Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22






Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49




Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*