

Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/33718/25/05/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Maciej Szklarz
CAR ARENA (Car-Port sp.z o.o.)
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznik:
Tomasz Zdanowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Kielce

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109469
Producent	SKODA
Model	Fabia III Kombi 14-18
Typ/wersja	Fabia 1.4 TDI Style
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1124
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1654
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczana spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1422
Moc silnika [KM/kW]	90/66
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	TK6872T
VIN	TMBJJ6NJ8JZ090419
Data 1. rejestracji	28-11-2017
Data nast. bad. techn.	22-11-2025
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	183 212 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalik
Data oględzin	2025-05-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Gtradiat,	185/65 R15	70 %
	lewe	Gtradiat,	185/65 R15	70 %
tylna	prawe	Gtradiat,	185/65 R15	70 %
	lewe	Gtradiat,	185/65 R15	70 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 2 siatki na bokach oparcí foteli przednich
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. ACS - system pokolizyjny
4. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
5. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
6. Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza
7. Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
9. Dywaniki podłogowe, przód i tył
10. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
11. ESP - system stabilizacji toru jazdy
12. Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
13. Easy Start - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika (przycisk start/stop)
14. Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem
15. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
16. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
17. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
18. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
19. Gniazdo 12V w bagażniku
20. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
21. Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
22. Immobilizer
23. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna z skórzana el. chromowanymi i Piano Black z obsługą radia
24. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
25. Kieszenie w oparciach foteli przednich
26. Klamki wewnętrzne chromowane
27. Klimatyzacja manualna
28. Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
29. Lakier uni
30. Lampy projektorowe ze światłami do jazdy dziennej LED
31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
32. Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
37. Oświetlenie bagażnika
38. Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
39. Panel instrumentów – Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
40. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
41. Podpowieź zmiany biegu
42. Przedni podłokietnik ze schowkiem
43. Przegroda wnętrza nadkola – z prawej i lewej strony
44. Przyciemniane szyby
45. Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, SD, USB, interfejs Apple
46. Relingi dachowe w kolorze czarnym
47. Roleta przestrzeni bagażowej
48. Schowek na okulary
49. Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l
50. Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
51. Schowki w drzwiach - przód
52. System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
53. Szyby elektrycznie sterowane przednie
54. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
55. Tapicerka materiałowa
56. Tylna kanapa składana i dzielona
57. Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
58. Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
59. Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
60. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
61. Wspomaganie układu kierowniczego
62. Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
63. Wycieraczka szyby tylnej
64. Wykończenie wnętrza - Dekor Dark Brushed na desce rozdzielczej
65. Wykończenie wnętrza - Style (czarna lub czarno-beżowa)
66. Wyłącznik poduszki powietrznej
67. Wyświetlacz Maxi-DOT
68. XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 33. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny | 69. Zagłówki z regulacją wysokości |
| 34. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem | 70. Zamek centralny z pilotem |
| 35. Ogranicznik prędkości | 71. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 36. Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym | 72. Światła przeciwmgielne |

W wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet Komfort | - |
| Radio Swing CD/MP3 z ekranem dotykowym 5 cali, Bluetooth, SD, USB, interfejs Apple | |
| SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu | |
| Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana el. chromowanymi i Piano Black z obsługą radia i GSM | |
| Klimatyzacja automatyczna Climatronic | |
| Ogrzewanie przednich foteli | |
| Tempomat | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-05-2025

Rzecznawca DEKRA:
Tomasz Zdanowski (NEW)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	100 - 150
2	Światła przednie lewe	100 - 150
3	Słupki przednie lewe	100 - 150
4	Drzwi przednie lewe	100 - 150
5	Dach	100 - 150
6	Słupki środkowe lewe	100 - 150
7	Próg lewy	100 - 150
8	Drzwi tylne lewe	100 - 150
9	Światła tylne lewe	100 - 150
10	Pokrywa/klapa	100 - 150
11	Światła tylne prawe	100 - 150
12	Drzwi tylne prawe	100 - 150
13	Słupki środkowe prawe	100 - 150
14	Próg prawy	100 - 150
15	Drzwi przednie prawe	100 - 150
16	Słupki przedni prawy	100 - 150
17	Światła przednie prawe	100 - 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika		zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Zarysowania, wgniecenia oraz ubytki powłoki lakierowej

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		
Lusterko zew.	lew.	zarysowanie		
Lusterko zew.	praw.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Deska rozdzielcza		zarysowanie		
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		
Kanapa				zaplamienie

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Silnik				nakładka plastikowa - pęknięcie

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
Oględziny w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić

podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.




Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.