DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001869103
Besichtigt am:	03.04.2025 11:17
Berichts-Nr:	8132027
FIN:	W0VBD8EU8N8033124

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Opel
Modell:	Astra
HSN / TSN:	1844 / ALK
Erstzulassungsdatum:	17.03.2022
Laufleistung:	43.646 km
Farbe:	Silber
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.496 ccm
Leistung:	77 kW (105 PS)
Fahrzeuglänge:	4.702 mm
Fahrzeughöhe:	1.510 mm
Fahrzeugbreite:	1.871 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.945 kg
Radstand:	2.662 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Sonderausstattung

Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, inkl. - Umluftschaltung, manuell - Partikel-/Aktivkohlefilter - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Feuchtigkeitssensor

Lackierung: Metallic

Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer inkl.Fußraumheizung im Fond

Paket: Business Edition Plus-Paket - Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), Fahrer - Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik - Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten

Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischem Warnsignal beim vorwärts und rückwärts Einparken

Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) Fahrersitz: - Länge, Höhe und Neigung einstellbar - Lendenwirbelstütze elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar - Ausziehbare Oberschenkelauflage - Tasche an den Vordersitzrücken, Fahrer und Beifahrer

Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond, stark getönt

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Serienausstattung

2 Zündschlüssel - davon einer klappbar

Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole und in Instrumententafel, Fahrerseite - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen - 4 Verzurrösen im Gepäckraum

Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar

Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite

Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen

Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent

Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag oder Gurtstraffer

Berg-Anfahr-Assistent

Bordcomputer mit Check-Control-System

Bremsleuchte, dritte

Dach-Designlinie, oberhalb in Schwarz

Dachreling schwarz

Dekorleisten Antelao Sand/Polar Silber

Dieselpartikelfilter (DPF) - wartungsfrei

Drehzahlmesser

Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)

Fensterheber elektrisch vorn und hinten - mit Tippfunktion und Einklemmschutz

Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Heckscheibenheizung

Heckscheibenwischer

Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten

Instrumente, Schwarz, mit Hochglanzchromringen, 3,5"-Fahrerinfodisplay

Klimaanlage mit Partikel- und Aktivkohlefilter

Kofferraumbeleuchtung

Kopfstützen (3) hinten - höhenverstellbar

Kopfstützen vorn - höhenverstellbar

Laderaumabdeckung

LED-Scheinwerfer

LED-Tagfahrlicht inkl. LED Blinker, vorne, manuelle Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung

Lenkrad: Lederlenkrad - Lenkradfernbedienung

Lenksäule, höhen- und längseinstellbar

Licht-Ausstattung - Make-up-Spiegel in Sonnenblenden, beleuchtet - Leseleuchten, hinten - Ambientebeleuchtung in der Dachkonsole

Nebelscheinwerfer

Parkpilot, Einparkhilfe hinten - mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken

Pedalerie: Auskuppelnde Sicherheitspedale - PRS (Pedal Release System)

Polster: Stoff

Quickheat Schnellheizsystem elektrischer Zuheizer

Räder: Designräder, 7 J x 16 mit Reifen 205/55 R16

Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R Digital Audio Broadcasting

Radio: Multimedia Radio mit 7"- Touchscreen-Farbdisplay Automatische Musikerkennung (Titel, Album, Interpret, Cover) bei Audiogeräten mit USB-Anschluss Bluetooth-Audiostreaming Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto Sprachbedienung Navigation (Google Maps, Apple Karten) Musik Telefon Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung USB-Schnittstelle und Aux-In 6 Lautsprecher

Reifendruck-Kontrollsystem - Reifendruckanzeige für jedes Rad

Reifen-Reparatur-Set inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)

Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar

Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer vorn und auf den äußeren Rücksitzen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte auf allen Plätzen

Sicherheitsnetz für Gepäckraum inkl. Befestigungsvorrüstungen hinter 1. oder 2. Sitzreihe

Sicht-Ausstattung Regensensor, vorn Innenrückspiegel automatisch abblendend Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung

Sitze: Komfortsitze, vorn - Fahrersitz 6-fach einstellbar (Länge, Höhe) - Beifahrersitz 4-fach einstellbar (Länge)

Start/Stop System - Fahrassistent - Verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - eco-Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion - Bremsenergie-Rückgewinnung

Steckdose, 12V in der Mittelkonsole

Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff

Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX" inkl. Top-Tether Befestigungsösen, hinten außen

Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern Zündschlüssel auf Außenfarbe abgestimmt

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	W0VBD8EU8N8033124 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Abrieb - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





FIN: W0VBD8EU8N8033124

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132027
vom: 03.04.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)