

Nr zlecenia: 18/21/10/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/10/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBJR7NE9L0069359
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WY6537M
Model pojazdu:	Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03932
Wersja:	Style DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	234088 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/11/25		
Data ważności badania technicznego	2024/11/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1887 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	27	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Bluetooth	28	System DSR
4	Czujniki parkowania - tył	29	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Funkcja SMART LINK	30	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Głośniki 8 szt.	31	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Gniazdo 12V w bagażniku	32	System pokolizyjny ACS
8	Immobilizer	33	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	34	System Start/Stop
10	Kurtyny powietrzne boczne	35	System wspomagający hamowanie w zakrętach
11	Lusterko wewnętrzne z czujnikiem wilgotności	36	System wspomagania ruszania pod górę
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	37	Szyby przyciemniane
13	Pakiet Chrom	38	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
14	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	39	Światła do jazdy dziennej
15	Poduszka powietrzna kierowcy	40	Światła p/mgienne przednie
16	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	41	Światła tylne LED
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	42	Tarcze kół aluminiowe 17" "Trius"
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	43	Tempomat
19	Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3	44	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Reflektory halogenowe elipsoidalne	45	Wycieraczka szyby tylnej
21	Relingi dachowe czarne	46	Wykończenie wnętrza okleiną drewnopodobną
22	Roleta do bagażnika	47	Wyświetlacz Maxi-DOT
23	Schówek na okulary	48	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
24	Spryskiwacze reflektorów	49	Zestaw naprawczy opon
25	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył		
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego		
3	Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego		
4	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica 3-ramienna pokryta skórą		
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
6	System kontroli poślizgu ASR/MSR System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR System p/poślizgowy MSR		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL	205/55	R16	91V	ECO CONTACT 5 TL MO	7,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL	205/55	R16	91V	ECO CONTACT 5 TL MO	4,5
Tylne lewe:	DUNLOP	205/55	R16	91V	SP SPORT BLURESPONSE LRR TL VW	5,0
Tylne prawe:	DUNLOP	205/55	R16	91V	SP SPORT BLURESPONSE LRR TL VW	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Dach		Wgniecenia		
5	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		102-114	
2	Dach		88-103	
3	Błotnik przedni	L	100-103	
4	Drzwi przednie	L	104-110	
5	Drzwi tylne	L	104-109	
6	Błotnik tylny	L	102-119	
7	Błotnik przedni	P	118-121	
8	Drzwi przednie	P	113-130	
9	Drzwi tylne	P	177-178	
10	Błotnik tylny	P	157-221	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		95-104	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Konsola środkowa		Zarysowania		
5	Schówek		Zarysowania		
6	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

Dokumentacja przekazania samochodu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 TMBJR7NE9L0069352

Data przekazania samochodu
 28 / 11 / 2018

Partner handlowy ŠKODA
 ŠKODA REX AUTO
 Rzeszów

Dealer (PL) A01 00057

Pieczęć i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz ze otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?
 Tak ☒ 3 lata do 150 000 km
 Nie ☐

Ograniczenia przedłużonej gwarancji ŠKODA:

lat:
 lub
 km:
 lub
 ml

W46537M
 Krzysztof Nykiel

1. Właściciel pojazdu

Samochód o numerze rejestracji (wypełnia sprzedawca) należy do:

Tytuł, nazwisko / firma:

Adres:

Telefon:

ŠKODA REX AUTO Rzeszów

Dealer (PL) Partner handlowy

Doradca techniczny:

Telefon:

Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu