

Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Berichtsnummer : | 0000000842206-DE961 | Amtl. Kennzeichen : | MS9339 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|

Fahrzeugdaten

Audi A6 Avant (4G5)(05.2011->) 2.0 TDI

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | WAUZZZ4G3EN140270 | Laufleistung abgelesen: | 132922 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 29.04.2014 / 2014 | Besichtigungsdatum/-ort: | 14.05.2025 Lehmgrube 1, 89290 Buch |
| Nächste HU / AU: | 12.2024 / 12.2024 | Verbleibende KM bis Service: | 15900 |
| Verbleibende Tage bis Service: | 203 | | |

Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Allwetterreifen |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | 225/55/R17/V 7 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | 225/55/R17/V 7 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | 225/55/R17/V 7 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | 225/55/R17/V 7 mm |

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



Serviceheft/Nachweis



Felgen

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Stoff Effekt • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 • Servolenkung elektro-mechanisch • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablage-Paket • Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel mit Abblendautomatik • Fahrassistenz-System Parklenkassistent • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion • LM-Felgen 8x17 (6-Arm-/Avus-Design) • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay • Radioempfang digital (DAB) • Rückfahrkamera • Seitenairbag hinten • Sitzheizung vorn • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) Heckleuchten LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | <ul style="list-style-type: none"> • Audi music interface • Dachhimmel Stoff, schwarz • Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen) Servoschließung für Kofferraumdeckel • Kraftstofftank 75 Ltr. • Licht-Paket • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect • Perleffekt-Lackierung • Reserverad als Notrad • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) • Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Leder Perlappa • Sportsitze vorn Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
|---|---|

Schaden



Karosserie außen

| | Bauteil | Schaden |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Motorhaube | Kratzer |
| 2. | Felge Vorne - Rechts | Kratzer |
| 3. | Kotflügel Vorne - Rechts | Kratzer |
| 4. | Stoßfänger Vorne | Verformt |
| 5. | Felge Vorne - Links | Kratzer |
| 6. | Kotflügel Vorne - Links | Kratzer |
| 7. | Außenspiegel Gehäuse - Links | Kratzer |
| 8. | Tür Vorne - Links | Dellen / Beulen |
| 9. | Tür Vorne - Links | Kratzer |
| 10. | Felge Hinten - Links | Kratzer |
| 11. | Seitenwand - Hinten - Links | Dellen / Beulen |
| 12. | Stoßfänger Hinten | Kratzer |
| 13. | Heckklappe | Kratzer |
| 14. | Heckscheibe | Kratzer |
| 15. | Seitenwand - Hinten - Rechts | Dellen / Beulen |
| 16. | Felge Hinten - Rechts | Kratzer |
| 17. | Tür Hinten - Rechts | Korrodiert |
| 18. | Außenspiegel Gehäuse - Rechts | Kratzer |
| 19. | A-Säule Vorne - Rechts | Steinschlag |
| 20. | Tür Vorne - Rechts | Dellen / Beulen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Motorhaube
Kratzer -



1. Motorhaube
Kratzer -



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Verformt -



4. Stoßfänger Vorne
Verformt -



4. Stoßfänger Vorne
Verformt -



4. Stoßfänger Vorne
Verformt -



5. Felge Vorne - Links
Kratzer -



5. Felge Vorne - Links
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



7. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



7. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



8. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen -



8. Tür Vorne - Links
Dellen / Beulen -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



10. Felge Hinten - Links
Kratzer -



10. Felge Hinten - Links
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Dellen / Beulen -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Dellen / Beulen -



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




13. Heckklappe
Kratzer -



13. Heckklappe
Kratzer -



14. Heckscheibe
Kratzer -



14. Heckscheibe
Kratzer -



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Dellen / Beulen -



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Dellen / Beulen -



15. Seitenwand - Hinten - Rechts
Dellen / Beulen -



16. Felge Hinten - Rechts
Kratzer -



17. Tür Hinten - Rechts
Korrodiert -



17. Tür Hinten - Rechts
Korrodiert -



18. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer -



18. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer -



19. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag -



19. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag -



20. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen -



20. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen -



20. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen -