



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842183-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Seat Mii (KF1)(10.2011->) Style			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZAAZDD310807	Laufleistung abgelesen:	128166 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.10.2012 / 2013	Besichtigungsdatum/-ort:	14.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	12000
Verbleibende Tage bis Service:	180		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen		
1. Achse - links / Zust.		165/70/R14/T 5 mm	
1. Achse - rechts / Zust.		165/70/R14/T 5 mm	
2. Achse - links / Zust.		165/70/R14/T 6 mm	
2. Achse - rechts / Zust.		165/70/R14/T 6 mm	


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistentz-System Berganfahr-Assistent • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide • Bremsassistent • Drehzahlmesser • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • 3. Bremsleuchte • Getriebe 5-Gang • Handschuhfach mit Klappe • Heckscheibenwischer • Karosserie 3-türig • Lenkrad (Sport) • Wegfahrsperre (elektronisch) • Reifen-Reparaturset • Seitenairbag • Sitz-Paket • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht • Motor 1,0 Ltr. - 44 kW | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel und Türgriffe Wagenfarbe • Dachantenne • Elektrik-Paket • elektronische Schlupfregulierung (ESR) • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Lautsprecher vorn • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Radiovorbereitung • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Stoßfänger lackiert • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung für Zentralverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage |
|---|---|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2.	Dach	Rost
3.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
4.	Schweller - Links	Rost
5.	Dach	3 Dellen
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Rost
8.	Kotflügel Vorne - Rechts	Beschädigt
9.	Windschutzscheibe	Steinschlag
10.	Frontspoiler	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
11.	Hutablage	Fehlt
12.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
13.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
14.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt
15.	Armaturenbrett	Beklebt



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
16.	2. Radsatz	Nicht In Ordnung
17.	Hu Bericht	Fehlt
18.	Gasdruckdämpfer Heckklappe	Beschädigt
19.	Kofferraum	Kratzer
20.	Sicherheitsgurt Vorne - Links	Ohne Funktion
21.	Fußmatte Fahrerseite	Beschädigt
22.	Einstieg vorne links	Kratzer
23.	Führung Tür vorne rechts	Fehlt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



2. Dach
Rost -



3. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



4. Schweller - Links
Rost -



5. Dach
3 Dellen -



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Rost -



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Rost -



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt -



8. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt -



9. Windschutzscheibe
Steinschlag -



10. Frontspoiler
Kratzer -



11. Hutablage
Fehlt -



12. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



13. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



14. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt -




15. Armaturenbrett
Beklebt -



16. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



16. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



17. Hu Bericht
Fehlt -



18. Gasdruckdämpfer Heckklappe
Beschädigt -



18. Gasdruckdämpfer Heckklappe
Beschädigt -



19. Kofferraum
Kratzer -



19. Kofferraum
Kratzer -



20. Sicherheitsgurt Vorne - Links
Ohne Funktion -



21. Fußmatte Fahrerseite
Beschädigt -



22. Einstieg vorne links
Kratzer -



23. Führung Tür vorne rechts
Fehlt -