

**WAUZZZF40JA094756**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	231.628 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	-7.300 km
<b>Typ/Modell</b>	A4 Avant	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	03/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF40JA094756	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	10.01.2018	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorkühlung	Ausgleichsbehälter (Unter Minimal) - leer - befunden ggf. instandsetzen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
4	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (In Kürze, vorne und hinten)
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Karosserie	C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
5	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
6	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - kein Abzug
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

### Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92W	Continental	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	
2	205/60 R16 96W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	A4 Avant	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	231.628 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF40JA094756	<b>Erstzulassung</b>	10.01.2018

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	141 µm
2	Dachholm links	134 µm
3	Dachholm rechts	132 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	135 µm
6	Kotflügel rechts	138 µm
7	Motorhaube	141 µm
8	Schweller links	114 µm
9	Schweller rechts	99 µm
10	Seitenwand links	120 µm
11	Seitenwand rechts	119 µm
12	Tür hinten links	145 µm
13	Tür hinten rechts	136 µm
14	Tür vorne links	142 µm
15	Tür vorne rechts	138 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment





Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges




Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



**Abbildung 55:** Sonstiges



**Abbildung 56:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motorkühlung: Ausgleichsbehälter (Unter Minimal) - leer - befunden ggf. instandsetzen



**Beschädigung #1:** Motorkühlung: Ausgleichsbehälter (Unter Minimal) - leer - befunden ggf. instandsetzen



**Beschädigung #2:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn  
(In Kürze, vorne und hinten)



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge  
vorn (In Kürze, vorne und hinten)



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn  
(In Kürze, vorne und hinten)



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge  
vorn (In Kürze, vorne und hinten)



**Beschädigung #4:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn  
(In Kürze, vorne und hinten)



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #7:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #7:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade...  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren