



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844833-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Audi A6 Avant (4GD)(09.2014->) 1.8 TFSI ultra

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WAUZZZ4G9JN056755</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>144764 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.12.2017 / 2018</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>27.05.2025 Schöneck</b>
Nächste HU / AU:	<b>05.2025 / 05.2025</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>12500</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>285</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>225/55/R17/H 3,5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>225/55/R17/H 3,5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>225/55/R17/H 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>225/55/R17/H 4 mm</b>


**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Fußmatten Velours
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Adaptives Bremslicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 1,8 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Effekt
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

### Sonderausstattung

- Audi music interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (side assist) inkl. Audi pre sense rear
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Scheinwerfer LED
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- LM-Felgen 8x17 (10-Speichen)
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Standheizung

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
2.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen
7.	Dach	Kratzer
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
9.	Motorhaube	Kratzer
10.	Motorhaube	Fleck
11.	Tür Hinten - Links	Kratzer
12.	Tür Vorne - Links	Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
14.	Felge Hinten - Links	Beschädigt
15.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
16.	Mittelkonsole	Fehlt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -




1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



2. Tür Vorne - Links  
Nachlackiert -



3. Heckklappe  
Kratzer -




3. Heckklappe  
Kratzer -



4. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



5. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**2 Dellen -**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**2 Dellen -**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**2 Dellen -**




7. Dach  
**Kratzer -**




7. Dach  
Kratzer -




7. Dach  
Kratzer -




7. Dach  
Kratzer -



7. Dach  
Kratzer -



7. Dach  
Kratzer -



7. Dach  
Kratzer -



7. Dach  
Kratzer -



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



8. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -




9. Motorhaube  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -



10. Motorhaube  
Fleck -




10. Motorhaube  
Fleck -



11. Tür Hinten - Links  
**Kratzer -**



12. Tür Vorne - Links  
**Kratzer -**



13. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



13. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



14. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt -**



14. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt -**



15. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt -**



15. Felge Hinten - Rechts  
**Beschädigt -**



16. Mittelkonsole  
**Fehlt -**