

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/36330/25/05/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Eksperyta techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/36330/25/05/20
20-05-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
Berlingo 18-23, Berlingo XL 1.5 BlueHDI Feel S&S

Nr rejestracyjny
VIN

WW297SS
VR7ECYHT2MJ579611

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-23
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 42 400 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0147657
Producent	CITROEN
Model	Berlingo 18-23
Typ/wersja	Berlingo XL 1.5 BlueHDI Feel S&S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1521
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2140
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1499
Moc silnika [KM/kW]	102/75
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WW297SS
VIN	VR7ECYHT2MJ579611
Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data nast. bad. techn.	30-06-2024
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	99 495 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Bridgestone, Blizzak LM-32	205/60 R16 96H	30 %
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM-32	205/60 R16 96H	30 %
tylna	prawe	Bridgestone, Blizzak LM-32	205/60 R16 96H	30 %
	lewe	Bridgestone, Blizzak LM-32	205/60 R16 96H	30 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 25. Listwy boczne ochronne Airbumps, czarne |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 26. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane |
| 3. ASR | 27. Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze nadwozia |
| 4. Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego | 28. Poduszki powietrzne boczne - przód |
| 5. Citroen Connect Radio AF/FM DAB (RCC A2) - ekran 8 cali, MirrorScreen, Bluetooth, 2xUSB i Jack | 29. Poduszki powietrzne czołowe |
| 6. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 30. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 7. Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie) | 31. Półka podsufitowa przednia |
| 8. Czujnik zmierzchu | 32. Roleta zakrywająca przestrzeń bagażową |
| 9. Czujniki parkowania, tył | 33. Schowek po stronie pasażera, zamykany, klimatyzowany |
| 10. Drzwi boczne lewe przesuwne manualnie | 34. System automatycznego przełączania świateł (AFR) |
| 11. Drzwi boczne prawe przesuwne manualnie | 35. System kontroli uwagi kierowcy |
| 12. ESC | 36. System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA) |
| 13. Felgi stalowe 16 czarne, z kołpakami, z ogumieniem 205/60 | 37. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości - rozszerzony |
| 14. Fotel kierowcy Komfort (regulacja wzdłużna, pochylenia, wysokości, lędźwiowa, zagłówka + podłokietnik) | 38. Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne |
| 15. Fotel pasażera składany (regulacja pochylenia, zagłówka + podłokietnik + fotel kierowcy komfort) | 39. Szyby uchylne w 2. rzędzie |
| 16. Gniazdo 12V w konsoli środkowej | 40. Słupki przy przedniej szybie w kolorze czarnym |
| 17. Hamulec postojowy elektryczny | 41. Tapicerka materiałowa Mica Green |
| 18. Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu | 42. Tempomat i ogranicznik prędkości (programowany) |
| 19. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | 43. Tylna kanapa dzielona 2/3 - 1/3 |
| 20. Kierownica wielofunkcyjna | 44. Zamek centralny |
| 21. Klamki w kolorze nadwozia | 45. Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5" |
| 22. Klamki wewnętrzne chromowane | 46. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 23. Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką | 47. Światła do jazdy dziennej LED |
| 24. Klimatyzacja manualna | 48. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|--------|
| 1. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna | 81 zł |
| 2. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 252 zł |
| 3. Lakier niemetaliczny, specjalny | 179 zł |
| 4. Pakiet Podróżny | 114 zł |
| Rolety przeciwsłoneczne w 2. rzędzie siedzeń | |
| Dodatkowe lusterko do kontroli dzieci | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 45 691 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **762 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 46 453 zł

Wypożyczenie

Korekta wypożyczenia **626 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 47 079 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **108 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 47 187 zł

Inne

Ważność badania technicznego (-1,00%) -465 zł
Konieczne naprawy - Lampa zespolona -600 zł
Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-7,00%) -3 252 zł
Prznie tapicerki (-1,00%) -465 zł

Łącznie inne **-4 781 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 42 406 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

42 400 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 26-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	120 - 130
2	Błotnik przedni lewy	80 - 90
4	Drzwi przednie lewe	80 - 90
8	Drzwi tylne lewe	70 - 80
9	Błotnik tylny lewy	70 - 80
10	Pokrywa/klapa	80 - 90
11	Błotnik tylny prawy	70 - 80
12	Drzwi tylne prawe	80 - 90
15	Drzwi przednie prawe	80 - 90
17	Błotnik przedni prawy	80 - 90

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	tyln. l.	zarysowanie, głębokie		
Drzwi	tyln. l.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	tyln.	zarysowanie		Lewy bok i narożnik.
Lampa zespolona	tyln. l.	ubytek materiału		
Zderzak	przed.	zarysowanie		Prawy i lewy bok.
Listwa ozdobna	praw.	zarysowanie		Listwa drzwi przednich i tylnych.

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	zaplamienie		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak informacji na temat poddania pojazdu badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.06.2024 r.

Konieczne przeprowadzenie przedmiotowego badania technicznego. W przypadku istotnych nieprawidłowości przedmiotowa wycena traci ważność.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

Dowód rejestracyjny str. 1.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Dowód rejestracyjny str. 2.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Arkusz kontrolny**Producent****CITROEN****Model****Berlingo 18-23****Typ**

Berlingo XL 1.5 BlueHDI Feel S&S

Nr rejestracyjny

WW297SS

VIN

VR7ECYHT2MJ579611

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	39 919 zł
Notowanie (2021)	45 691 zł
Notowanie (2022)	54 797 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data wyceny	26-05-2025
Okres eksploatacji [lata]	4,00
Korekta 1. rejestracji	762 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	46 453 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	626 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	47 079 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	108 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	47 187 zł

Inne

Łącznie inne	-4 780,78 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	42 406 zł

Wartość rynkowa pojazdu 42 400 zł (netto/zakup)¹