



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844651-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai i30 (GD)(03.2012->) blue Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAD2516AGJ284742	Laufleistung abgelesen:	148147 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.08.2015 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	25000
Verbleibende Tage bis Service:	220		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	195/65/R15/T 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	195/65/R15/T 6 mm
2. Achse - links / Zust.	195/65/R15/T 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	195/65/R15/T 7 mm


**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- 6 Lautsprecher
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht-aus-Automatik</li> <li>• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter</li> <li>• Modellpflege</li> <li>• Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT</li> <li>• Zündschloss beleuchtet</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Stoßfänger Wagenfarbe</li> <li>• Traktionskontrolle (TCS)</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Wegfahrsperrung (elektronisch)</li> <li>• Zierleisten verchromt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Fach</li> <li>• Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive)</li> <li>• Motorhaubenisolierung</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Seitenaufprallschutz</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türentriegelung automatisch (bei Unfall)</li> <li>• Türgriffe innen verchromt</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> </ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio-Navigationssystem</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallic-Lackierung</li> </ul> |
|---|---|

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer
3.	Seitenwand - Hinten - Links	2 Dellen
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
6.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
7.	Dach	3 Dellen
8.	Motorhaube	1 Delle
9.	Motorhaube	Kratzer
10.	Stoßfänger Vorne	Kratzer



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
11.	2. Radsatz	In Ordnung
12.	Rückleuchte Links	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -




2. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



2. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



2. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



2. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



3. Seitenwand - Hinten - Links  
2 Dellen -




3. Seitenwand - Hinten - Links  
2 Dellen -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -




4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



5. Tür Hinten - Rechts  
1 Delle -




5. Tür Hinten - Rechts  
1 Delle -




6. Tür Vorne - Rechts  
1 Delle -




6. Tür Vorne - Rechts  
1 Delle -



7. Dach  
3 Dellen -



7. Dach  
3 Dellen -



7. Dach  
3 Dellen -



7. Dach  
3 Dellen -



7. Dach  
3 Dellen -



8. Motorhaube  
1 Delle -



8. Motorhaube  
1 Delle -



9. Motorhaube  
Kratzer -



9. Motorhaube  
Kratzer -



10. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



10. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



10. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



11. 2. Radsatz  
In Ordnung -



12. Rückleuchte Links  
Beschädigt -



12. Rückleuchte Links  
Beschädigt -