

OPINIA Nr: KIA CEED WY816CH

z dnia: 2025/05/20

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: PGE Energia Odnawialna S.A.

Adres: Ogrodowa 59, 00-876 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 114/07/05/2025/PGE Energia

z dnia: 2025/05/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: KIA

Rok produkcji: 2021

Model: Ceed 1.5 MR`22 E6

Wersja: M

Nr rejestracyjny: WY816CH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: U5YH5815ANL114353

Nr INFO-EKSPERT	052-01606
Data pierwszej rejestracji	2022/02/07
Data ważności badania technicznego	2025/02/06
Przebieg szacowany	55000 km
Okres eksploatacji pojazdu (22/02/07-25/05/15)	39 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1850 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2021.04-2021.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Radioodtwarzacz MP3
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	39	Regulacja podświetlenia zegarów
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	40	Schówek na okulary
4	Autoalarm obwodowy	41	Schówek na roletę
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył	42	Sortownik pod podłogą bagażnika
6	Czujnik zmierzchu	43	Spoiler tylny
7	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Czujniki parkowania - tył	45	System Apple Carplay/Android Auto
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
10	Głośniki 6 szt.	47	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
11	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	48	System automatycznego ryglowania zamków
12	Immobilizer	49	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
13	Kamera cofania	50	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych	51	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	52	Szyby barwione
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Światła do jazdy dziennej LED
18	Kluczyk składany	55	Światła mijania projekcyjne
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Światła mijania włączane automatycznie

20	Koło zapasowe dojazdowe	57	Światła p/mgienne przednie
21	Komputer pokładowy	58	Światła tylne LED
22	Konsola centralna	59	Światło dodatkowe STOP LED
23	Kurtyny powietrzne boczne	60	Tapicerka w kolorze czarnym z jasnymi przesykami
24	Listwy progowe zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Tarcze kół aluminiowe 16"
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	65	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	66	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	67	Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
31	Obramowania szyb bocznych chromowane	68	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Podłokietnik centralny przedni	70	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	71	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
35	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Złącze "USB"
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	73	Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych
37	Poduszki powietrzne boczne przednie		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą		
2	Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane Siedzenia tylne składane Siedzenia tylne dzielone 60/40		
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie		
4	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0	46
Przednie prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0	46
Tylne lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0	46
Tylne prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91H K 435 KINERGY ECO2 TL HP	6,0	46

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (48 mies.)	69 700 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 488 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 65 PLN
---------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 54 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 400 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,09%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	76 PLN
----------------------	--------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 731 PLN
---------------	-----------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 731
Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/05/15, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.		

KOMENTARZ

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Badanie techniczne ważne było do: 06.02.2025

26.06.2024 - Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu nośnego

Brak możliwości odczytania przebiegu pojazdu.

Przebieg pojazdu z informacji serwisowych:

Dnia 30.10.2023 - przegląd pojazdu

Odczytany przebieg pojazdu: 41897km

Szacowany przebieg na dzień powstania szkody: 55000km

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Firma eRzecznawcy wyraża zgodę na wykorzystanie niniejszego opracowania przez PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 59A do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do publikacji na stronach internetowych.

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

72500 PLN

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 13556,91 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na miesiąc maj 2025 roku wynosi:

7900 PLN

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1477,24 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: KIA CEED WY816CH**

z dnia: 2025/05/20

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: PGE Energia Odnawialna S.A.

Adres: Ogrodowa 59, 00-876 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 114/07/05/2025/PGE Energia

z dnia: 2025/05/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: KIA

Rok produkcji: 2021

Model: Ceed 1.5 MR`22 E6

Wersja: M

Nr rejestracyjny: WY816CH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 052-01606

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 39 mies.) .. **72 500 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,65

CZĘŚCI DO WYMIANY**L.p. Nazwa elementu****Lewy/Prawy****1 Nadwozie lakierowane**

- 1 Pokrywa przednia
- 2 Błotnik przedni
- 3 Drzwi boczne przednie
- 4 Drzwi boczne tylne
- 5 Drzwi tyłu nadwozia
- 6 Błotnik tylny
- 7 Pas tylny kpl.
- 8 Przegroda czołowa kpl.
- 9 Wzmocnienie boczne z podłużnicą
- 10 Wzmocnienie czołowe kpl.
- 11 Płyta podłogowa kpl.
- 12 Dach kpl.
- 13 Szkielet błotnika tylnego z wnęką koła kpl.
- 14 Podłoga bagażnika ze wzmocnieniem (podłużnicami)

Li P

P

Li P

Li P

L

Li P

2 Wyposażenie nadwozia

- 15 Zderzak przedni kpl.
- 16 Reflektor kpl.
- 17 Lampa kierunkowskazu przedniego
- 18 Światła p/mgielne przednie
- 19 Krata wlotu powietrza kpl.
- 20 Zderzak tylny kpl.
- 21 Lampa zespolona tylna kpl.
- 22 Wykładzina dachu (podsufitka)
- 23 Wykładziny wewnętrzne ścian
- 24 Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem
- 25 Szyba przednia
- 26 Szyba boku nadwozia
- 27 Szyba tylna
- 28 Zespół wycieraczek szyby przedniej
- 29 Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)
- 30 Tablica rozdzielcza kpl.
- 31 Sprężarka klimatyzacji
- 32 Nagrzewnica wnętrza z parownikiem i sterowaniem
- 33 Kondensator klimatyzacji (skraplacz)
- 34 Przewody i zawór klimatyzacji
- 35 Osprzęt drzwi tyłu nadwozia
- 36 Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania
- 37 Poduszka powietrzna pasażera
- 38 Komputer pokładowy
- 39 Sterownik i hydrauliczny rozdzielacz ABS + ESP

Li P

Li P

Li P

Li P

L

L

- 40 Czujniki ABS + ESP kpl.
- 41 Pompa hamulcowa ze zbiornikiem i wspomaganie
- 42 Wiązki przewodów
- 43 Kamera tylna

3 Silnik z osprzętem

- 44 Moduł sterujący pracą silnika
- 45 Filtr powietrza kpl.
- 46 Kolektor ssący
- 47 Wentylator chłodnicy kpl.
- 48 Chłodnica wody

4 Układ napędowy

- 49 Półoś z przegubami przednia LiP

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 50 Belka zawieszenia przedniego
- 51 Sprężyna lub resor LiP
- 52 Drążek stabilizatora
- 53 Amortyzator L
- 54 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia LiP
- 55 Zwrotnica L
- 56 Piasta koła z łożyskami L
- 57 Układ drążków kierowniczych
- 58 Przekładnia kierownicza

6 Zawieszenie tylne

- 59 Belka zwieszenia tylnego
- 60 Spreżyna lub resor LiP
- 61 Drążek stabilizatora/skrętny
- 62 Amortyzator LiP
- 63 Zespół wahaczy i drążków zawieszenia LiP
- 64 Oś i piasta koła LiP

7 Reszta

- 65 Zbiornik paliwa kpl.
- 66 Tłumik środkowy
- 67 Tłumik tylny
- 68 Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego L
- 69 Opona koła przedniego L
- 70 Akumulator
- 71 Czujnik ciśnienia w oponie przedni L

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	20	84	2 320
2	Wypożażenie nadwozia	43	53	14 652
3	Silnik z osprzętem	17	16	10 353
4	Układ napędowy	6	16	3 654
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	58	2 132
6	Zawieszenie tylne	3	82	392
7	Reszta	4	42	1 682
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				35 185 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	72 500 PLN
Stopień uszkodzenia	0,5147
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,33
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,88
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,77
Wynik metody stopnia uszkodzenia	7 868 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	7 868 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	72 500 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	7 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	64 600 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	4,50

Wykonawca opinii : Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: PGE Energia Odnawialna S.A.

Adres: Ogrodowa 59, 00-876 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 114/07/05/2025/PGE Energia

z dnia: 2025/05/07

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: KIA


Rok produkcji: 2021

Model: Ceed 1.5 MR`22 E6

Wersja: M

Nr rejestracyjny: WY816CH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: KIA CEED WY816CH

z dnia: 2025/05/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2025

Marka: KIA

Rok produkcji: 2021

Model: Ceed 1.5 MR`22 E6

Wersja: M

Nr rejestracyjny: WY816CH


Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



003



004



005



006



011



010



009



007




008




012



013




014



015




016



017



018



019




021



023



025



041



042



043



044



045



046



047



048



049




050




051



052



053



054



055




056



057



058



059



002