

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215293/6/25-11401	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	Jakub Jasek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39116/25/05/29	Miejsce oględzin	RM Filipowicz, ul. Klimeckiego 25, 30-70...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH1519ALL101470
Marka, model	KIA Ceed Hatchback 18-21
Typ, wersja	Ceed 1.6 CRDi SCR S
Numer rejestracyjny	DW7HN35
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1582 ccm/85 kW
Stan licznika	198 993 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	23-08-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio MP3 sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Schowek na okulary, System EcoDynamics - funkcja automatycznego wyłączenia silnika, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Beat, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Światła mijania typu projekcyjnego, Lakier metalik, Czujniki parkowania - przód - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	195/65 15 91H	6,1 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP	195/65 15 91T	8,1 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP	195/65 15 91T	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	1.2
2	Spoiler czołowy	wgniecenie/odkształcenie	WY	
3	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, zabrudzenie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
8	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zdjęcie do protokołu



Fot. 54

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zdjęcie do protokołu



Fot. 56

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zdjęcie do protokołu



Fot. 58

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zdjęcie do protokołu



Fot. 60

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zdjęcie do protokołu



Fot. 62

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zdjęcie do protokołu

FAKTURA nr N-0003918/2025 NIEZATWIERDZONY ORYGINAL

Sprzedawca:
RM Filipowicz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 25
NIP: 679-310-79-87
REGON: 360741453
KRS: 000548896

Miejscowość: KRAKÓW
Data faktury: 2025-03-20
Data wydania faktury/określenia wstęg: 2025-03-20
Nr rachunku bankowego:
PL 66 1240 2294 1111 0000 0000 0000 Bank PEKAO S.A.
Kwota, symbol i termin zapłaty:
1) 1 670,83 PLN - Płatność: 2025-04-19 (30)

Nabywca:
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. POLSKA 4, 80-308 GDARŃ
NIP: 557-07-53-221

Adresat: J.N.
Adresat: J.N.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: ZWTH635, Nr identyfikatora: URVH1918ALL191470, Stan licznika: 190893 km, Rok produkcji: 2020, Marka: Kia, Rodzaj modelu: 27, Opis modelu: CEEDEED SWINCEEDPROCEED

Zwrot:
KRS: 000441/2025 z dnia 2025-01-16 (Data nadania: 2025-01-16)

Wzrost: 201/202 - 941/00010/2025 z dnia 17-02-2025

nr	Opis, nazwa towaru i/lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka	Kwota	Wartość brutto
1.	opłata za dostawę i montaż części zamiennych	roz	6,00	239,00	1.320,00	23%	393,60	1.623,60
2.	WYKONANIE PRACY	roz	1	30,40	30,40	23%	3,73	34,13
	Wszystko				1.350,40	23%	397,33	1.747,73

Całkowita wartość dokumentu, sprzedawcy: 1 670,83 PLN
Stawka kwoty: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze
Kwota należności: 1 670,83 PLN
Stawka kwoty: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze

Document id: 11818	2025-03-20 Data wydania dokumentu	Andrzej Kurowski Dokument wydany
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Strona 1 z 1

Fot. 64
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Oddział: 2
RM FILIPOWICZ

Zamówienie od odbiorcy:
215161133/2025 z dnia 2025-03-17

Od biorca (0101772):
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
80-306 GDANSK, UL. POLANKI 4
tel. 502736747, 502410656, 600993837, 604099048, 500470699

Adres dostawy:

Nr rejestracyjny: DWTN435
Rok produkcji: 2020
Nr identyfikacyjny: USYH1519ALL101470
Model pojazdu: CEEDCEED SWXCEEDMROCEED
Rodzaj zamówienia: Gwarancje
Termin realizacji:
Grupa zamówienia:
Rodzaj transportu:
Zaliczka:

Lp.	Indeks	Nazwa	JM	Cena netto	Grupa rabatowa	%	Cena netto po rabacie	Cena brutto	Ilość	Wartość brutto
1	27372U200	Światła tylne LED 1 i 2 NEM U	szt.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
2	26231U016	Światła zewnętrzne LED	szt.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
3	22231U000	Światła zewnętrzne LED	szt.	0,00			0,00	0,00	10	0,00
4	209102U01	GABRIEL KIT ENGINE	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
5	241702U100	Łopaty silnika zawieszony	kom.	0,00			0,00	0,00	16	0,00
6	338182U000	Układania wtryskiwacza pełna	kom.	0,00			0,00	0,00	4	0,00
7	1751810000	USCIEKARKA	kom.	0,00			0,00	0,00	4	0,00
8	26402U001	Pręty odprowadzające wodę	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
9	24293U000	Układania rezerwowa (CD, G)	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
10	28952U000FFF	CLAAMP	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
11	421181810	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
12	4311339380	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
13	262424U00	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
14	25402U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
15	25402U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
16	25402U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
17	25402U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
18	25402U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
19	221002U000	Układania pełna p	kom.	0,00			0,00	0,00	1	0,00
Razem										0,00

Uwagi:
Zawieszenie: Ograniczenie prędkości

Podpis:

Fot. 65

Zdjęcie do protokołu

Oddział: 2
RM FILIPOWICZ

Zamówienie od odbiorcy:
N-608246/2025 NIEZATWIERDZONY z dnia 2025-03-20


Od biorca (0101772):
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
80-306 GDANSK, UL. POLANKI 4
tel. 502736747, 502410656, 600993837, 604099048, 500470699

Adres dostawy:

Nr rejestracyjny: DWTN435
Rok produkcji: 2020
Nr identyfikacyjny: USYH1519ALL101470
Model pojazdu: CEEDCEED SWXCEEDMROCEED
Rodzaj zamówienia: Normalne
Termin realizacji:
Grupa zamówienia:
Rodzaj transportu:
Zaliczka:

Lp.	Indeks	Nazwa	JM	Cena netto	Grupa rabatowa	%	Cena netto po rabacie	Cena brutto	Ilość	Wartość brutto
1	241002U000	Pręty zawieszony	kom.	532,24			532,24	700,45	1	700,45
2	222314A021	Światła zewnętrzne LED	kom.	105,13			105,13	136,66	16	1 362,58
3	220202U000	Światła zewnętrzne LED	kom.	1 212,58			1 212,58	1 555,94	1	1 555,94
4	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
5	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
6	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
7	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
8	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
9	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
10	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
11	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
12	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
13	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
14	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
15	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
16	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
17	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
18	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
19	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
20	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
21	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
22	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
23	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
24	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
25	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
26	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
27	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
28	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
29	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
30	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
31	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
32	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
33	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
34	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
35	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
36	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
37	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
38	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
39	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
40	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
41	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
42	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
43	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
44	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
45	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
46	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
47	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
48	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
49	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
50	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
51	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
52	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
53	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
54	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
55	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
56	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
57	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
58	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
59	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
60	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
61	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
62	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
63	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
64	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
65	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
66	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
67	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
68	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
69	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
70	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
71	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
72	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
73	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
74	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
75	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
76	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
77	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
78	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
79	243432U001	Światła zewnętrzne LED	kom.	212,81			212,81	272,65	1	272,65
80	24									

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Zdjęcie do protokołu



Fot. 68
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 72

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 86

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3