

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-269/2025_SK404YG

Numer szkody / sprawy	SM-269/2025_SK404YG
Nr kalkulacji	8486
Data szkody	01.01.0001

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE POJAZDU - kod EC 0155300

Numer rejestracyjny:	SK404YG
Numer nadwozia:	KNARH81BHP5222257
Marka:	KIA
Model:	Sorento 20-24
Typ:	Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os.
Data pierwszej rejestracji:	13.09.2023
Rok produkcji:	2023

WYCENA

Nr wyceny:	8369
Data wyceny:	06.06.2025
Wycena na dzień:	06.06.2025
Wersja bazy danych:	2025.06
Wartość:	144 900,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8486**
 Data wyceny **06.06.2025**
 Wycena na dzień **06.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-269/2025_SK404YG

DANE POJAZDU - kod EC 0155300

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK404YG / KNARH81BHP5222257
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.09.2023 / 21
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	41 557 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	37 800 / 3 757
Lakier	czarny metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	KIA
Model	Sorento 20-24
Typ	Sorento 2.2 CRDi XL 4WD DCT 7os.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 7
Okres dostępności	01.03.2022 - 30.11.2023
Pojemność silnika (ccm)	2151
Moc kW / KM	142 / 193
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06)	PLN	150 300
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 480
Korekta na przebieg	PLN	-680
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	2 470
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 560
Korekta na stan opon	PLN	-1 080

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	144 900
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa
- BAS - system wspomagania hamowania
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- Czujnik zmierzchu
- DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
- Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania
- Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparć za pomocą przycisku w bagażniku
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
- Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach oraz elektryczną regulacją lędźwi
- Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca)
- Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
- Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych
- Funkcja walk-in ułatwiający zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
- Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
- Gniazda USB w oparciach foteli
- HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Kia Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie
- Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy
- Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Following Assist
- Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy
- Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych
- Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
- Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych
- Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
- Kia Live - zestaw usług cyfrowych
- Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
- Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka
- Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania klapy bagażnika
- KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Lakier uni
- Lampy tylne LED (diodowe)
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu
- MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
- Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
- Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet
- Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D
- OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
- Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
- Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa pletwa rekina
- Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie
- Reflektory LED typu projekcyjnego
- Regulacja podświetlenia zegarów
- Relingi dachowe - srebrne
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
- Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
- Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu

- Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flikowany
- Sortownik pod podłogą bagażnika
- Spoiler dachowy
- System Blind Spot Collision Avoidance Assist
- System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection
- System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania
- System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja
- System powiadamiania ratunkowego E-Call
- System Start/Stop
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu)
- Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana
- Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
- Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia
- Zamek centralny z pilotem
- Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
------------------------------------	--	-------

• Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie, elektryczna roleta	PLN	1 540
• Lakier metalik	PLN	930

SUMA	PLN	2 470
-------------	------------	--------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
-----------------------------	--	-------

• Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-7 560
-------------------------------------	-----	--------

SUMA	PLN	-7 560
-------------	------------	---------------

OPONY		Zakup
-------	--	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-250
-------------------------	------------	-------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-250
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-290
-------------------------	------------	-------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN	-290
-------------------------	------------	-------------

SUMA	PLN	-1 080
-------------	------------	---------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowany, nakładka plastikowa zarysowana,
- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – zarysowany,
- el. regulacja szyby drzwi tylnych prawych – niesprawna.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



































































































































































































