

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	71/10/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Wózek wysokiego składowania JUNGHEINRICH ETV216
Nr fabryczny:	91083185
Data sporządzenia raportu:	18-06-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Łukasz Wyszyński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 71/10/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek wysokiego składowania JUNGHEINRICH ETV216. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewożenia materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek wysokiego składowania
Producent:	JUNGHEINRICH
Typ/model:	ETV216
Numer fabryczny:	91083185
Przebieg:	19128h
Rok produkcji:	2013

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna z akumulatorem:	3136kg
Udźwig znamionowy:	1600kg
Prędkość jazdy bez ładunku:	11km/h
Zasilanie:	Elektryczne
Moc napędu:	8,5kW
Napięcie akumulatora:	48V
Odległość środka ciężkości ładunku:	600mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin okazano urządzenie w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin urządzenie uruchomiono, wyświetlono przebieg.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne zarysowania, deformacje czy ślady korozji. Ponadto stwierdzono nieszczelności w układzie kierowniczym. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Do urządzenia okazano Książkę obsługi i eksploatacji.

WÓZEK SPRZEDAWANY BEZ AKUMULATORÓW ORAZ FOTEŁA OPERATORA

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki


Dokumentacja zdjęciowa poniżej.




















KARTA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW

JUNGHEINRICH

Data przeglądu: 08.08.2013

Stan licznika: 275

Następny przegląd: podstawowy

Przy stanie licznika: 1275

nie później niż: 05.08.2014

Czynności kontrolne	Potwierdzenie wykonania	Zalecenia / Uwagi
Rama / nadwozie	☐ Tak ☐ Nie	Sprawny technicznie
Osi napędowa / przekładnia	☐ Tak ☐ Nie	
Układ hamulcowy	☐ Tak ☐ Nie	
Koła	☐ Tak ☐ Nie	
Układ kierowniczy	☐ Tak ☐ Nie	
Maszt	☐ Tak ☐ Nie	
Instalacja hydrauliczna	☐ Tak ☐ Nie	
Instalacja elektryczna (akumulator, silnik elektryczny, alternator)	☐ Tak ☐ Nie	
Oprzęt / widły	☐ Tak ☐ Nie	
Silnik spalinyowy	☐ Tak ☐ Nie	
Układ wydechowy	☐ Tak ☐ Nie	
Układ chłodzenia	☐ Tak ☐ Nie	
Układ paliwowy	☐ Tak ☐ Nie	

KARTA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW

JUNGHEINRICH

Data przeglądu: 14.08.2013

Stan licznika: 331

Następny przegląd: podstawowy

Przy stanie licznika: 1531

nie później niż: 11.08.2014

Czynności kontrolne	Potwierdzenie wykonania	Zalecenia / Uwagi
Rama / nadwozie	☐ Tak ☐ Nie	Sprawny technicznie
Osi napędowa / przekładnia	☐ Tak ☐ Nie	
Układ hamulcowy	☐ Tak ☐ Nie	
Koła	☐ Tak ☐ Nie	
Układ kierowniczy	☐ Tak ☐ Nie	
Maszt	☐ Tak ☐ Nie	
Instalacja hydrauliczna	☐ Tak ☐ Nie	
Instalacja elektryczna (akumulator, silnik elektryczny, alternator)	☐ Tak ☐ Nie	
Oprzęt / widły	☐ Tak ☐ Nie	
Silnik spalinyowy	☐ Tak ☐ Nie	
Układ wydechowy	☐ Tak ☐ Nie	
Układ chłodzenia	☐ Tak ☐ Nie	
Układ paliwowy	☐ Tak ☐ Nie	

KARTA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW

JUNGHEINRICH

Data przeglądu: 08.08.2013

Stan licznika: 275

Następny przegląd: podstawowy

Przy stanie licznika: 1275

nie później niż: 05.08.2014

Czynności kontrolne	Potwierdzenie wykonania	Zalecenia / Uwagi
Rama / nadwozie	☒ Tak ☐ Nie	Przed wejściem normalizacji u. wykonano pomiar rezystancji do izolacji z wynikiem pozytywnym. Wzrost dopuszczony do eksploatacji. Szczegóły w RS.
Osi napędowa / przekładnia	☒ Tak ☐ Nie	
Układ hamulcowy	☒ Tak ☐ Nie	
Koła	☒ Tak ☐ Nie	
Układ kierowniczy	☒ Tak ☐ Nie	
Maszt	☒ Tak ☐ Nie	
Instalacja hydrauliczna	☒ Tak ☐ Nie	
Instalacja elektryczna (akumulator, silnik elektryczny, alternator)	☒ Tak ☐ Nie	
Oprzęt / widły	☒ Tak ☐ Nie	
Silnik spalinyowy	☒ Tak ☐ Nie	
Układ wydechowy	☒ Tak ☐ Nie	
Układ chłodzenia	☒ Tak ☐ Nie	
Układ paliwowy	☒ Tak ☐ Nie	

Technik Serwisu
Jarosław Miszowski
K0051172/23