

Nr zlecenia: 30/25/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W B A 8 5 B Z 0 8 0 N 2 2 3 8 0 9
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ2T100
Model pojazdu:	X3 Diesel MR`22 E6d G01	Nr Info-Ekspert:	003-06398
Wersja:	xDrive30d M Sport	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	93879 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/09/19		
Data ważności badania technicznego	2026/09/19		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2550 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Schówek na rękawiczki
2	Asystent uwagi	44	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Autoalarm	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	46	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC

6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	50	System Mild-Hybrid
9	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	51	System mocowania bagażu
10	Dywaniki welurowe	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Filtr cząsteczek stałych	53	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie sportowe	54	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	55	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
14	Głośniki 6 szt.	56	System Performance Control
15	Gniazdo 12V	57	System rekuperacji
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System Speed Limit Info
17	Immobilizer	59	System Start/Stop bezkluczykowy
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Szyby atermiczne
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Światła do jazdy dziennej
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	Światła mijania LED
22	Komputer pokładowy	64	Światła stop dynamiczne
23	Kontroler iDrive	65	Teleservices
24	Książka samochodu elektroniczna	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym	68	Tryb jazdy SPORT+
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
29	Obramowania szyb czarne	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	72	Układ kierowniczy sportowy zmienny
31	Oslony przeciwsłoneczne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Oświetlenie powitalne	74	Wskaźnik zmiany biegu
33	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
34	Oświetlenie wnętrza	76	Wybór trybów jazdy
35	Podłokietnik centralny przedni	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Zagłówki regulowane
38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	80	Zamek centralny
39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	81	Zbiornik paliwa powiększony
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	82	Zestaw naprawczy opon
41	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call	83	Zestaw narzędzi
42	Reflektory LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej

- Złącze USB 2 szt.
- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- Zestaw wskaźników składający się z wyświetlacza 5,1" oraz wyświetlacza pokładowego 10,25" o wysokiej rozdzielczości
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera przyciemniane
- 6 Pakiet M Sport
 - Zawieszenie sportowe M
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
 - Listwy progowe z emblematem "M"
 - Końcówki układu wydechowego chromowane
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
 - Napis "M" na bokach
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Pedały "M"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzja (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
 - Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
 - Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
 - Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zależności od wyboru tapicerki
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
 - Zestaw głośnomówiący do telefonu
 - Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.

- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- System obsługi audio za pomocą gestów
- Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 12,3" wyświetlacza pokładowego
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 4 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 5 Hotspot Wi-Fi
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem
 - Ogrzewanie postojowe
 - Pilot do zdalnego sterowania ogrzewaniem dodatkowym
- 8 Oświetlenie Ambiente
- 9 Pakiet schowków dodatkowych (dopłata)
 - Siatka mocująca bagaż
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - System mocowania bagażu
 - Próg załadunkowy ze stali nierdzewnej
- 10 Reflektory adaptacyjne LED (dopłata)
 - Reflektory adaptacyjne
 - Reflektory z doświetlaniem łuków
 - Reflektory przednie LED
 - Asystent świateł drogowych
- 11 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 12 Rezygnacja z emblematu modelu
- 13 System Active Protection
- 14 System Dostęp komfortowy
- 15 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 16 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
- 17 Układ hamulcowy sportowy M
- 18 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
- 19 Zawieszenie adaptacyjne z elektrycznie regulowaną siłą tłumienia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	245/50	R19	105W	XL P7 CINTURATO R-FLAT *	5,5
Przednie prawe:	PIRELLI	245/50	R19	105W	XL P7 CINTURATO R-FLAT *	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI	245/50	R19	105W	XL P7 CINTURATO R-FLAT *	5,2
Tylne prawe:	PIRELLI	245/50	R19	105W	XL P7 CINTURATO R-FLAT *	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Auto posiada trzecią tablicę rejestracyjną do akcesoryjnego bagażnika dodatkowego.

Załączono drugi komplet felg z oponami o parametrach:

245/50/R19 105V 5-6mm

Rzecznawca: Janusz Chomicz

Opiekun: Szymon Mróz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		130	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Pęknięcie		
2	Listwa ozdobna błotnika LP		Odpryski		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Salon Polska
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporту

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu