

Nr zlecenia: 66/09/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.06.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik samochodowy	VIN:	X L R A E 7 5 P C 0 E 6 7 0 1 3 3
Marka:	DAF	Nr rejestracyjny:	BRAK
Model pojazdu:	CF 75.250 E5 18.6t	Nr Info-Ekspert:	214-01535
Wersja:	FT	Rok produkcji:	2005
Data pierwszej rejestracji		22.07.2005	
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)		
Dop. masa całkow.	20460 kg*		
Liczba osi / Rodzaj napędu		2 / 4x2	
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi		resory / poduszki / 3250 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		9181 ccm / 183kW (249KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		6 / rzędowy	
Norma spalin		E3	
Kolor powłoki lakierowej kabiny		Żółty 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 4 Immobilizer
- 5 Kabina zawieszona mechanicznie
- 6 Kolumna kierownicy regulowana
- 7 Lusterka rampowe
- 8 Lusterka wsteczne
- 9 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 10 Lusterka zewnętrzne szerokokątne
- 11 Owiewki narożnikowe zintegrowane
- 12 Stopnie wejściowe podświetlane
- 13 Tachograf elektroniczny
- 14 Wyłożenie ścian z tworzywa sztucznego
- 15 Wyświetlacz wielofunkcyjny
- 16 Wywietrznik dachowy
- 17 Zderzak stalowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 385/65 R22.5 160K R 168 TL	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 385/65 R22.5 160K R 168 TL	5,0
Tylne LZ:	*DĘBICA 295/80 R22.5 DRD	5,0
Tylne LW:	*DĘBICA 295/80 R22.5 DRD	5,0
Tylne PZ:	*APOLLO 295/80 R22.5 152/148L ENDU RACE RD	5,0
Tylne PW:	*APOLLO 295/80 R22.5 152/148L ENDU RACE RD	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

WARTOŚĆ ŻURAWIA (HDS)	(+)
KOREKTA ZA POZOSTAŁE EL. WYP. SPECJALNEGO	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd wyposażony w zabudowę asenizacyjną.

Żuraw załadowniczy HIAB 017

nr. seryjny: 82328

rok produkcji: 2005

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Oględziny wykonał: Krzysztof Wiącek

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi przednich	P	Korozja perforacyjna		
2	Wnęka drzwi przednich	L	Korozja perforacyjna		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		TW	
2	Drzwi	L	77	
3	Ściana boczna	L	81	
4	Drzwi	P	84	
5	Ściana boczna	P	75	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być

traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Rożładowany akumulator.

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu, wykonania próby ruchowej, odczytu drogomierza. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK (Zagraniczny)
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79




Fot. nr 80




Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83




Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

Overzicht Periodieke Controles

Periode: 2013/2014
Afdeling: 2003

Gecontroleerd			Kenmerk genomen		Afgedaan/hersteld en in orde bevonden	
dd.	door:	Bevindingen (eventueel verwijzen naar een desbetreffend bij het installatieboek te bewaren, gedateerd rapport)	dd.	door: (verantwoordelijk persoon)	dd.	Naam: (verantwoordelijk persoon)
16-8 2014	HIT	10-8 2014 Kraan stand met goed afstel stoot door de zakradde van 1/4 m	13-3 2014	JB	13-3 2014	J. de Jong
BREDOW Hertzstraat 2 1444 TE Purmerend Tel: 021 272 5760 800			KARHOF Karhof Purmerend B.V. van IJsendijkstraat 162 1442 LC Purmerend ALK N° 773157 rai		KARHOF Karhof Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 784253 rai	
KARHOF Karhof Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 787646 rai			KARHOF Karhof Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 787646 rai		KARHOF Karhof Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 787646 rai	

(1) Aard van de keuring: O=B, R, G of K.

O=B: Onderzoek en beproeving bij te ingebruikstelling
R: Onderzoek en beproeving na ingrijpende reparatie
G: Grote periodieke controlebeurt, minimaal een keer per jaar uit te voeren
K: Kleine periodieke keuring dagelijks tot maandelijks, afhankelijk van het aantal gebruikers

HIAB

Fot. nr 89

Periodieke Controles

Periode: 2013/2014
Afdeling: 2003

dd.	door:	Bevindingen (eventueel verwijzen naar een desbetreffend bij het installatieboek te bewaren, gedateerd rapport)	dd.	door: (verantwoordelijk persoon)	dd.	Naam: (verantwoordelijk persoon)
25-7 2013	KARHOF	KARHOF Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 793519 rai	23-7 2013	J. de Jong	23-7 2013	J. de Jong 1802/105739
23-7 2013	KARHOF	KARHOF Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 795804 rai (Geen olie)	23-7 2013	J. de Jong	23-7 2013	J. de Jong 1802/105739
3-7 2013	KARHOF	KARHOF Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 801751 rai (Geen olie)	3-7 2013	J. de Jong	3-7 2013	J. de Jong 1802/105739
11-8 2013	KARHOF	KARHOF Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 809335 rai	11-8 2013	J. de Jong	11-8 2013	J. de Jong 1802/105739
19-8 2013	KARHOF	KARHOF Carrosserieën Purmerend B.V. Hertzstraat 23 1446 TE Purmerend ALK N° 815121 ALK	19-8 2013	J. de Jong	19-8 2013	J. de Jong 1802/105739

Aard van de keuring: O=B, R, G of K.

R: Onderzoek en beproeving na ingrijpende reparatie
G: Grote periodieke controlebeurt, minimaal een keer per jaar uit te voeren
K: Kleine periodieke keuring dagelijks tot maandelijks, afhankelijk van het aantal gebruikers

HIAB

Fot. nr 90

[illegible]

Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu