

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zlecniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Adres: Wojewódzka 19, 40-026 KATOWICE

Zlec. pismo, znak: ZT/33/Z/2025

z dnia: 2025/04/28

Właściciel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 KATOWICE

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAU numer: 1253160

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Podstawę wykonania wyceny stanowi zlecenie Zamawiającego celem ustalenia wartości rynkowej pojazdu dla potrzeb sprzedaży.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] V-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2006

Model: 270 Premium E3 19.0t

Wersja: 270 dCi

Nr rejestracyjny: SK 0569F

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: VF622ACA000113521

Data pierwszej rejestracji	2006/02/07
Data ważności badania technicznego	2026/03/06
Data oględzin	2025/05/09
Miejsce oględzin	ul. Rozalki 1, 41-948 Piekary Śląskie śląskie
Wskazanie drogomierza	253174 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/02/07-25/05/09)	231 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	biały 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Ładowność	18000 kg / 10090 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa
Rodzaj kabiny	długa (odchylana) *
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	5580 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6174 ccm / 195kW (265KM)
Doładowanie	Turbosprężarka
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E3

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA

BC 1500 S4-B1A

2 500 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Radio odtwarzacz z RDS
2	Akumulator 185 Ah	23	Spoiler dolny
3	Alternator 80 A	24	Stabilizator osi przedniej
4	Belka p/najazdowa przednia	25	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Belka p/najazdowa tylna	26	Sterowanie wysokością rany z kabiny
6	Filtr paliwa wstępny	27	Stopnie wejściowe podświetlane
7	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	28	System ułatwiający wsiadanie Access
8	Głośniki 2 szt.	29	Szyba przednia klejona
9	Hamulec silnikowy	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	31	Szyby przyciemniane
11	Kabina krótka	32	Światła obrysowe

OK

12	Kabina odchylana hydraulicznie	33	Tachograf dla 2 kierowców
13	Kliny pod koła 2 szt.	34	Tempomat
14	Kolumna kierownicy regulowana	35	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
15	Korektor siły hamowania	36	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Lusterko rampowe prawe	37	Wyłącznik akumulatora
17	Obrotomierz	38	Wyświetlacz wielofunkcyjny
18	Ogranicznik prędkości do 90 km/h	39	Wywietrznik dachowy
19	Opony 315/70 R 22.5"	40	Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne
20	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	41	Zbiornik paliwa 200l
21	Podgrzewacz paliwa		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DEBICA 315/70 R22.5	156/150L	DRS2	12,0	35
Przednie prawe:	*DEBICA 315/70 R22.5	156/150L	DRS2	12,0	35
Tylne LZ:	*DEBICA 315/70 R22.5	154/150L	DRD2	16,0	40
Tylne LW:	*DEBICA 315/70 R22.5	154/150L	DRD2	16,0	40
Tylne PZ:	*DEBICA 315/70 R22.5	154/150L	DRD2	16,0	40
Tylne PW:	*DEBICA 315/70 R22.5	154/150L	DRD2	16,0	40
Zapasowe:	*GOODYEAR 315/70 R22.5	154L152M	RHS 2 TL	18,0	30

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

SILNIK: kpl. z osprzętem, o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą. Rozruch silnika łatwy, praca równa w pełnym zakresie obrotów. Wskaźniki dynamiczne pracy silnika w normie. Układ chłodzenia szczelny. Elementy układu wydechowego powierzchniowo skorodowane. Osprzęt silnika kpl. w stanie częściowego zużycia eksploatacyjnego.

PODWOZIE: rama podwozia z rozległymi ogniskami korozji. Układ przeniesienia napędu z manualną skrzynką biegów kpl. technicznie sprawny. Podzespoły zawieszenia przedniego i tylnego /przy rozstawie osi - 6785 mm/ oraz układu kierowniczego kpl. w stanie częściowego zużycia eksploatacyjnego. Oslony p/rowerowe - lewa i prawa powyginane. Obręcze kół jezdnych wykonane z wytłoczek stalowych, z licznymi ogniskami korozji. Oslony śrub mocujących koła przedniego prawego częściowo pozagniatane.

KABINA KIEROWCY: długa, 2-miejscowa. Poszycia obłachowania zewnętrznego bez śladów wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Zderzak przedni z lewej i prawej strony poobcierany. Skrzynka stopni lewych poobcierana. Skrzynka stopni prawych w części górnej rozerwana. Obudowa lusterka zewnętrznego prawego wyłamana. Powłoka lakiernicza w kolorze białym, z miejscowymi zarysowaniami i odbiciami. Wyposażenie wnętrza kabiny podniszczone. Oslona przednia zestawu wskaźników spękana. Podsufitka i wykładziny ścian przybrudzone. Poduszka fotela kierowcy wygnieciona.

NADWOZIE: w postaci skrzyni ładunkowej, z burtami aluminiowymi i podłogą drewnianą, zabudowanej na ramie podwozia. Deski podłogi z miejscowymi ubytkami. Burty skrzyni z miejscowymi wgnieceniami po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Pojazd wyposażony w zabudowę specjalistyczną w postaci podestu ruchomego załadunkowego marki BAR CARGOLIFT typ BC 1500 S4-B1A z 2005

Oh

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: TE-250501

z dnia: 2025/05/12

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Adres: Wojewódzka 19, 40-026 KATOWICE

Zlec. pismo, znak: ZT/33/Z/2025

z dnia: 2025/04/28

Właściciel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 KATOWICE

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAU numer: 1253160

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] V-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2006


Model: 270 Premium E3 19.0t

Wersja: 270 dCi

Nr rejestracyjny: SK 0569F

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY



Ch